

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 487 – 2018**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8 – 2018**, correspondiente del 3 al 31 de enero del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 1012.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Inspección técnica y evaluación de la propuesta de intervención en Plaza Costa Rica, ubicada en Avenida Las Américas, zona 13.
- Inspección técnica y análisis de proyecto de apertura de vano en fachada en inmueble ubicado en 12 calle 6-51 zona 1, ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica y evaluación de la propuesta de construcción de un apartamento en inmueble ubicado en la 6ª avenida 1-75 zona 2, ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica y evaluación de la propuesta de integración de cubierta de lámina en inmueble ubicado en la 17 calle 2-26 y 2-28 zona 1, ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica y evaluación de la propuesta de legalización de modificaciones a proyecto que cuenta con licencia, ubicado en 4ª calle 4-43 zona 10, ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica y evaluación de la propuesta de apertura de vano de ventana en esquina, descubierta durante la intervención al inmueble ubicado en la 7ª calle 10-47 zona 1.
- Inspección técnica y elaboración de informe del estado actual del inmueble ubicado en la 14 calle 7-49 zona 9, ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica y evaluación de la asesoría para intervenir el inmueble dañado por temblores, ubicado en 14 calle 7-49 zona 9, ciudad de Guatemala.

- Inspección técnica y evaluación de solicitud de autorización para realizar trabajos en candela domiciliar paralela a la línea férrea, en inmueble ubicada en la 16 avenida 5-16 zona 1, ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica y evaluación de la propuesta de intervención en la 10ª avenida y 9ª calle esquina, zona 1, Edificio Antigua Aduana, en ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica y evaluación de solicitud de cambio de techo de lámina por losa en inmueble ubicado en la 7ª calle 0-47 zona 1, ciudad de Guatemala.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.

RESULTADOS OBTENIDOS

ACTIVIDADES

DOCUMENTO DE SOPORTE

Inspección técnica y evaluación de la propuesta de intervención en Plaza Costa Rica, ubicada en Avenida Las Américas, zona 13, ciudad de Guatemala

Opinión Técnica

Archivado en Leitz

Inspección técnica y análisis de proyecto de apertura de vano en fachada en inmueble ubicado en 12 calle 6-51 zona 1, ciudad de Guatemala.

Opinión Técnica

Archivado en Leitz

Inspección técnica y evaluación de la propuesta de construcción de un apartamento en inmueble ubicado en la 6ª avenida 1-75 zona 2, ciudad de Guatemala.

Opinión Técnica

Archivado en Leitz

Inspección técnica y evaluación de la propuesta de integración de cubierta de lámina en inmueble ubicado en la 17 calle 2-26 y 2-28 zona 1, ciudad de Guatemala.

Opinión Técnica

Archivada en Leitz

Inspección técnica y evaluación de la propuesta de legalización de modificaciones a proyecto que cuenta con licencia, ubicado en 4ª calle 4-43 zona 10, ciudad de Guatemala.

Informe Técnico
Archivada en Leitz

Inspección técnica y evaluación de la propuesta de apertura de vano de ventana en esquina, descubierta durante la intervención al inmueble ubicado en la 7ª calle 10-47 zona 1.

Informe Técnico
Archivada en Leitz

Inspección técnica y elaboración de informe del estado actual del inmueble ubicado en la 14 calle 7-49 zona 9, ciudad de Guatemala.

Informe Técnico
Archivado en Leitz

Inspección técnica y evaluación de solicitud de autorización para realizar trabajos en candela domiciliar paralela a la línea férrea, en inmueble ubicado en la 16 avenida 5-16 zona 1, ciudad de Guatemala.

Informe Técnico
Archivado en Leitz

Inspección técnica y evaluación de la propuesta de intervención en la 10ª avenida y 9ª calle esquina, zona 1, Edificio Antigua Aduana, en ciudad de Guatemala.

Opinión Técnica
Archivado en Leitz

Inspección técnica y evaluación de solicitud de cambio de techo de lámina por losa en inmueble ubicado en la 7ª calle 0-47 zona 1, ciudad de Guatemala.

Opinión Técnica
Archivado en Leitz

Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala


Opiniones Técnicas
Archivadas en leitz

Participación en la Mesa de Evaluación de Hojas de Evaluación firmadas por la
Expedientes de la Municipalidad de Guatemala suscrita
Archivadas en leitz

Atentamente, I


Renata Cecilia Hernández Durini

Vo.Bo.



Arq. Ronny Amílcar Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES