

Parque Nacional Tikal, 28 de Febrero/ 2018.  
Informe No.2-2018.

Licda. Gladys Elizabeth Palala Gálvez.  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.  
Su Despacho.

Estimada Licenciada Pálala Gálvez.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero: 554-2018** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 8-2018**, correspondiente al mes de febrero del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000219**.

**Actividades Realizadas, mes de Febrero. 2,018.**

1. Limpieza mecánica en seco y húmedo, a monumentos In-Situ: Complejos: Edificios 5D-51, 5D-52, y 5D-122, de Acrópolis Norte.
2. Armado de andamios en lado Sur y Oeste edificio 5D-23 Acrópolis Norte.
3. Conservación preventiva, mantenimiento y conservación arquitectónica en Edificios: 5D-44, 5D-45, 5D-51, 5D-52, 5D-53, 5D-54, 5D-122, y 5D-137. Acrópolis Central.
4. Recuperación de volumen con embono, basamento complementario, lado norte. Edificio 5D-15.
5. Extracción de sillares labrados en cantera ubicada al Nor-Este de la carretera que conduce hacia Uaxactún. Material que se utilizara para los trabajos de restauración en el Edificio 5D-105.
6. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se realizó chapeo de maleza y grama: plazaeste, y oeste, grupo E. Como también, la calzada que une al grupo: A y B. Así mismo se realizó deshierbe en las estructuras: A-II, A-IV, A-V, A-VIII, A-XII, y A-XVIII..de Grupo A.

## Resultados Logrados, mes de Febrero/2018.

1. Se verifico el trabajo de limpieza mecánica, en seco y húmedo: En monumentos de los complejos Q, R, y O. El Trabajo consiste en limpiar telas de araña, moscas que taladran la piedra, restos de tierra, como también, la microflora que crece por humedad en paramentos de muros y plataformas piramidales de templos, palacios y estructuras. (Total 780 m2).
2. Se verifico el armado de andamios en la fachada Sur, y fachada Oeste, Edificio 5D-23, de Acrópolis Norte. Los andamios se construyeron con el objeto de contar base a diferentes niveles y poder realizar la documentación grafica del Edificio 5D-23. (Total 182 m2).
3. Se verifico los trabajos de mantenimiento y conservación arquitectónica en los Edificios: 5D-44, 5D-45, 5D-51, 5D-52, 5D-53, 5D-54, 5D-122, y 5D-137. Acrópolis Central. Los trabajos de mantenimiento y conservación arquitectónica tienen la finalidad de realizar un trabajo integral, al efectuar el deshierbe de maleza que crece sobre plataformas y muros de edificios, extraer la raíz y luego efectuar el resane con mezcla. (Total 380 m2)
4. Se verifico los trabajos de restauración, basamento complementario, lado norte. Edificio 5D-15. Los trabajos consisten en efectuar la integración de sillares nuevos, al basamento complementario, lado norte. Edificio 5D-15. (Total 13 m2).
5. Se verifico los trabajos de extracción de sillares en cantera ubicada al Nor-Este de la carretera que conduce hacia Uaxactún. Los sillares de caliza se necesitan para la restauración de la bóveda de cámara central Edificio 5D-105. (Total 18 Sillares de 0.30 x 0.60 x 0.30).
6. Se verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico de Uaxactún. Chapeo de maleza y grama; plaza este, Central, y oeste, de grupo A. Como también, la calzada que une al grupo: A y B. Así mismo, se realizó deshierbe en los edificios: A-II, A-IV, A-V, A-VIII, A-XII, y A-XVIII. Grupo A. (Total 4,600 m2).

### Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.

Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.



Superintendencia de Parques Nacionales  
S.D. Administración  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General de Patrimonio Cultural y Monumentos