

Guatemala, 28 de febrero de 2018
Informe No. 02-2018


Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 531-2018**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8-2018** correspondiente al mes de Febrero del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie A y Correlativo No. 0018.

Actividades realizadas:

- Opinión técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 16 calle 01-27 zona 3. Ciudad de Guatemala, Guatemala, para realizar trabajos menores y agregar a su vivienda un área de garaje para su vehículo y dar mantenimiento al techo de esa área.
- Opinión técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 02 ave. 19-21 zona 1 (Edificio San Ángel). Ciudad de Guatemala, Guatemala. (Correcciones solicitadas por la Dirección Técnica del Instituto de Antropología e Historia de Guatemala a través de la providencia NO. DT- IDAEH-2774-2017/GJ, Registro DT No. 1450-2017)
- Dictamen técnico y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 2 ave. 04-09, Cuyotenango, Suchitupéquez.
- Dictamen Técnico y análisis del consumo eléctrico del inmueble denominado Museo Nacional de Arqueología y Etnología ubicado en la 6 calle y 7 ave. zona 13 Finca la Aurora. Ciudad de Guatemala, Guatemala
- Opinión técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en el predio 52 manzana 07 de la 5 calle oriente, Las Flores, Ciudad de Flores, Peten, en la cual solicita autorización para realizar trabajos de ampliación en su vivienda.




RESULTADOS OBTENIDOS

ACTIVIDADES	DOCUMENTO DE SOPORTE
<p>Opinión técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 16 calle 01-27 zona 3. Ciudad de Guatemala, Guatemala, para realizar trabajos menores y agregar a su vivienda un área de garaje para su vehículo y dar mantenimiento al techo de esa área.</p>	<p>Opinión Técnica Archivada en Leitz</p>
<p>Opinión técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 02 ave. 19-21 zona 1 (Edificio San Ángel). Ciudad de Guatemala, Guatemala. (Correcciones solicitadas por la Dirección Técnica del Instituto de Antropología e Historia de Guatemala a través de la providencia NO. DT-IDAEH-2774-2017/GJ , Registro DT No.1450-2017)</p>	<p>Opinión Técnica Archivada en Leitz</p>
<p>Dictamen técnico y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 2 ave. 04-09, Cuyotenango, Suchitepéquez.</p>	<p>Dictamen Técnico Archivada en Leitz</p>
<p>Informe Técnico y análisis del consumo eléctrico del inmueble denominado Museo Nacional de Arqueología y Etnología ubicado en la 6 calle y 7 ave. zona 13 Finca la Aurora. Ciudad de Guatemala , Guatemala</p>	<p>Informe Técnico Archivada en Leitz</p>
<p>Opinión técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en el predio 52 manzana 07 de la 5 calle oriente, Las Flores, Ciudad de Flores, Peten, en la cual solicita autorización para realizar trabajos de ampliación en su vivienda.</p>	<p>Opinión Técnica Archivada en Leitz</p>

Sin otro particular y agradeciéndole sus buenos oficios, me suscribo muy atentamente,

Vo.Bo.


Ingrid Patricia De León Mazariegos 2/2