

Guatemala, 27 de marzo de 2018
Informe 03-2018

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 565-2018**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 08-2018** correspondiente al mes de **Marzo** del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 00084.

Actividades

1. Se ejecutaron actividades de limpieza y conservación de muros con estuco en el Edificio 216 de la Acrópolis Este. El tratamiento inicial fue de tipo mecánico, así como se aplicó agua de cal para favorecer su hidratación. A continuación, se empleó alcohol, agua y acetona en proporción variable para contener el avance de la microflora. En total se abarcaron 40 m².



Foto 1. Cámara del Edificio 216, Acrópolis Este, Yaxha

2. Se desarrollaron trabajos de limpieza y conservación de muros con estuco en los edificios 217 y 218 de la Acrópolis Este. Como en estos casos, el tratamiento inicial fue de tipo mecánico, así como se aplicó agua de cal para favorecer su hidratación. A continuación, se empleó alcohol, agua y acetona en proporción variable para contener el avance de la microflora. En total se abarcaron 50 m².




Foto 2. Conservación de estuco en el Edificio 217, Acrópolis Este, Yaxha

3. Fueron llevados a cabo trabajos de limpieza y conservación de muros con estuco en el Basamento de la Acrópolis Norte. El tratamiento inicial fue de tipo mecánico, así como se aplicó agua de cal para favorecer su hidratación. En total se abarcaron 20 m².




Foto 3. Basamento de la Acrópolis Norte, Yaxha

4. Fueron llevados a cabo trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo en el Edificio 142 del Acrópolis Norte. Se buscó mantener la integridad de la estructura a través de una verificación adecuada y oportuna de su estado de conservación que permita su atención oportuna. En total se abarcaron 450 m².



Foto 4. Edificio 142, Acrópolis Norte, Yaxha

5. Se desarrollaron trabajos de limpieza y conservación de muros con estuco en el Edificio 375 de la Acrópolis Sur. El tratamiento inicial fue de tipo mecánico, así como se aplicó agua de cal para favorecer su hidratación. A continuación, se empleó alcohol, agua y acetona en proporción variable para contener el avance de la microflora. En total se abarcaron 24 m².




Foto 5. Edificio 375, Acrópolis Sur, Yaxha

6. Se realizaron trabajos de limpieza y conservación de muros con estuco en el Edificio 389 de la Acrópolis Sur. Con la aplicación de agua de cal se busca que la caliza que compone los muros mantenga su nivel de hidratación. En total se abarcaron 80 m².




Foto 6. Edificio 389, Acrópolis Sur, Yaxha

7. Se ejecutaron actividades de conservación de bienes muebles en la sala de exposición del Museo de sitio de Yaxha. La limpieza fue de tipo mecánico y se tuvo cuidado en emplear el carretón diseñado para el efecto. Asimismo, se limpiaron las vitrinas que protegen las piezas. En total se abarcaron 234 monumentos.




Foto 7. Museo de sitio de Yaxha

8. Fueron llevados a cabo trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo en la Calzada Blom. Los trabajos incluyeron un barrido en especial en las escalinatas ubicadas en el parapeto Oeste. En total se abarcaron 400 m².



Foto 8. Parapeto Oeste, Calzada Blom, Yaxha

9. Se desarrollaron trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo en el Basamento Oeste del Grupo Maler. En este caso se puso atención a los brotes de maleza que surgen en las juntas de los bloques de fachada y embono, así como la escalinata. En total se abarcaron 100 m².



Foto 9. Basamento Oeste, Grupo Maler, Yaxha

10. Fueron llevados a cabo trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo en el Edificio 260 de la Plaza A. Se puso un especial énfasis en la maleza que crece en la parte superior además de las briofitas que tienden a proliferar. En total se abarcaron 500 m².




Foto 10. Edificio 260, Plaza A, Yaxha

11. Se desarrollaron trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo en el Edificio 261 de la Plaza A. Se verificó asimismo que los bloques que componen los muros no presentaran grietas ni desprendimientos. En total se abarcaron 200 m².



Foto 11. Edificio 261, Plaza A, Yaxha

12. Fueron llevados a cabo trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo en el Edificio 90 de la Plaza B. En este caso se verificó que la maleza no se extendiera a fin de no comprometer su integridad. En total se abarcaron 560 m².




Foto 12. Edificio 90, Plaza B, Yaxha

13. Se ejecutaron actividades de limpieza, desyerbe y chapeo en el Edificio 152 del Plaza C. En este caso se puso atención a los brotes de maleza que surgen en las juntas de los bloques de fachada y embono. En total se abarcaron 800 m².



Foto 13. Edificio 152, Plaza C, Yaxha

14. Se realizaron trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo en el Edificio C de Topoxte. Se puso atención al estado de conservación de sus diversos edificios, a fin de programar su oportuna atención. En total se abarcaron 400 m².



Foto 14. Limpieza de maleza, Edificio C, Topoxte

15. Se desarrollaron trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo en el Edificio D de Topoxte. Se puso atención al estado de conservación de los muros a fin de prevenir el surgimiento de grietas. En total se abarcaron 200 m².



Foto 15. Edificios D y E, Topoxte

16. Se desarrollaron trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo en el Edificio E de Topoxte. Se puso atención al estado de conservación de los muros a fin de prevenir el surgimiento de grietas. En total se abarcaron 200 m².



Foto 16. Estela 31, Plaza E, Yaxha



Foto 19. Durante ese día se realizó, entre distintas actividades, un acercamiento a la laguna Yaxha para tratar sobre su importancia

20. Se tuvo una participación para la conmemoración del Día Internacional del Agua, actividad dirigida a estudiantes de nivel primario de las comunidades aledañas al parque donde se busca incidir en una toma de conciencia sobre la importancia de proteger los recursos naturales. Ello comprendió reuniones preparatorias y la coordinación a nivel interno durante las diversas fases.
21. En apoyo a la administración se ha revisado el Plan de Contingencia para Semana Santa de este año, emitiendo las recomendaciones que se consideraron oportunas y verificando que Yaxha y Topoxte presentaran las condiciones óptimas para atender a la serie de visitantes nacionales y extranjeros que llegan dentro del contexto de dicha temporada.




Foto 20. Carátula del Plan de Contingencia de Semana Santa 2018, PNYNN

Resultados alcanzados:

- a. Se contribuyó a proteger la arquitectura expuesta de 16 edificios y elementos arquitectónicos de Yaxha a través de acciones específicas del control de la proliferación de la maleza y la microflora al exterior totalizando 6224 m².

- b. Se contribuyó al fortalecimiento de la conservación en Topoxte a través de acciones de control de la maleza y microflora en tres edificios expuestos, abarcando 800 m².
- c. Se atendió el patrimonio cultural mueble expuesto en Yaxha, Topoxte, así como las piezas expuestas en el museo de sitio.
- d. Se prosigue avanzando de modo satisfactorio en el Edificio 137, con lo que se espera a corto plazo se concluya y se alcance una recuperación plena de su estabilidad estructural.
- e. A nivel institucional se ha velado porque el Plan de Contingencia cumpla los fines para los cuales se ha diseñado al contar con información actualizada que permita acciones directas. Por otro lado, la participación dentro de la celebración del Día Internacional del Agua permite que el parque siga contribuyendo a la protección del Patrimonio Cultural y Natural a través de actividades de difusión y sensibilización de este tipo.


Jorge Mario Ortíz de León


Vo. Bo. José Leonel Ziesse Altan
Coordinador Administrativo
Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo

