

Licenciada:
Gladys Elizabeth Pálala Galvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licda: Pálala Galvez

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 558-2018**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 08-2018**, correspondiente al mes de mayo del 2018, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000115.

Actividades Realizadas:

1. Reconocimiento Arqueológico en la entrada al Parque Nacional Tikal (Zocotzal, Flores, Petén), área en donde se proyecta construir "Agencia de BANRURAL".
2. Supervisión en la aplicación de agua de lejía en la parte posterior del basamento complementario del edificio 5D-105.
3. Supervisión en los trabajos de investigación arqueológica realizada en la fachada frontal, del edificio 5D-105.
4. Supervisión en los trabajos de restauración en la bóveda extremo Norte del recinto central del edificio 5D-105.
5. Supervisión en los trabajos de restauración y conservación en el edificio No.49 y 48, de la Acrópolis Centra del Parque Nacional Tikal.
6. Supervisión en la elaboración de mezcla que se utilizará en los trabajos de restauración en el edificio 5D-105.

Resultados Obtenido:

1. Se realizó un reconocimiento arqueológico; levantamiento del área estipulada para el proyecto; se excavó un pozo de 1.00m. X 1.00m., así como también se realizaron los registros gráficos y fotográficos del pozo y del área de 600m2., en donde se proyecta la construcción una agencia del BANRURAL.
2. Supervisión en la aplicación de agua de lejía en la parte posterior de los dos cuerpos del basamento de sustentación del edificio 5D-105. En donde se aplicó 170 litros de agua de lejía, abarcando un área de 130m2.,

3. Se supervisaron los trabajos de excavación arqueológica en la fachada frontal del edificio 5D-105, en donde Se excavaron dos pozos de 2.00 X 2.00m, que nos hacen un área de 8.00m². y 2.40m³. de material colapsado extraído. Los pozos excavados se ubican en los cuadrantes: Norte-2 y Este-2; Norte-4 y Este-2.
4. Los trabajos en el recinto central del edificio 5D-105 consistieron en: La colocación de niveles, reglas maestras para poder continuar con la restaruación de la bóveda en su extremo norte y sur; Restitución de dos hiladas de piedra de muro en el muro este interior extremo norte del recinto arriba mencionado, en donde se utilizaron 15 sillares tallados, 6 cubetas de mezcla, 2 cubetas de cuñas de piedra caliza y 2 cubetas de cuñas de pedernal.
5. Se supervisaron los trabajos en el edificio No. 49 y 48, acrópolis Central, del Parque Nacional Tikal, que consistió en el deshierbe, limpieza y restauración en la escalita Sur fachada Este del edificio No. 49. Así como tambie se realizó el deshierbe y limpieza del arranque de muro fachada Norte del edificio No. 48.
En total de loas dos área trabajadas tenemos un total11.80m². de área. deshierbada y restaurada, en donde se utilizaron 15 cubetas de mezcla, 8 cubetas de agua, 1 metro cúbico de cuñas de piedra caliza y 2 cubetas de cuás de piedra de pedernal.
6. Se supervisaron los trabajos de elaboración de mezcla que consistió rebolver 20 carretadas de cal reposada, 15 carretadas de tierra, 12 cubetas de agua. Se batieron los materiales: cal con la tierra y el agua hasta alcanzar una mezcla homogénea.

Nota:

- Las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi contrato administrativo No.0558-2018 y Acuerdo Ministerial No.08-2018, y se amplia la información con detalles y fotografías en el informe de avances entregado a laUnidad de Arqueología del PANAT.

BENITO RAEAL BURGOS MORALES

Vo.Bo.



Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural