

# Esteban Leopoldo Gonzalez Heredia

Prop. ESTABAN LEOPOLDO GONZALEZ HEREDIA  
BARRIO VALLE NUEVO 80-15 SAN BENITO, PETEN

NIT. 766103-7

## FACTURA

SERIE C

Nº 00224

DIA	MES	AÑO
31	5	2018

Imprenta "Mirpa" NIT: 761096-3 Tel: 79248364  
Res. 2017-5-1026274-4901 de fecha 09/03/2017 del 201 al 250

SEÑOR *Dirrección General del patrimonio Cultural y Natural.*

DIRECCION: *17 Avenida 11-11, Zona 4.*

NIT: *337851-9*

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	<i>Por servicios Profesionales prestados en el -</i>	
	<i>Parque Nacional Tikal, de la Dirrección General</i>	
	<i>del patrimonio Cultural y Natural, Corres-</i>	
	<i>pondiente al mes de Mayo/2018, según con-</i>	
	<i>trato Administrativo No. 554-2018, y Acuer-</i>	
	<i>do ministerial No. 8-2018. - - - - - Q. 7,500.00</i>	
	<i>Cancelada</i>	<i>}}</i>
	<i>Con: Siete mil quinientos quetzales Exactos.</i>	<b>TOTAL Q. 7,500.00</b>

FECHA DE VENCIMIENTO 09-03-2019

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

Parque Nacional Tikal, 31 de Mayo/ 2018.  
Informe No.5-2018.

Licda. Gladys Elizabeth Palala Gálvez.  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.  
Su Despacho.

Estimada Licenciada Pálala Gálvez.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero: 554-2018** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 8-2018**, correspondiente al mes de mayo del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000224**.

#### **Actividades Realizadas, mes de Mayo. 2,018.**

1. Limpieza mecánica en seco y húmedo, a monumentos In-Situ: Complejo: G, R, y N. Estructura 5D-33, y 5D-52 Acrópolis Central.
2. Traslado de piedra caliza laja, para embono, del kilómetro 52, de ruta asfaltada que conduce hacia garita de Zocotzal, hacia Plaza Oeste.
3. Mantenimiento y conservación arquitectónica. Estructuras: 5D-46,5D-49, y 5D-54. Acrópolis Central.
4. Restauración y consolidación en muros de bóveda, lado norte, cámara central edificio 5D-105.
5. Traslado de sacos de cal hidratada, del Parque Tikal, hacia el sitio arqueológico de Uaxactún.
6. Mantenimiento a Sitio arqueológico de Uaxactún.

#### **Resultados Logrados, mes de Mayo/2018.**

1. Se verifico el trabajo de limpieza mecánica, en seco y húmedo: En monumentos de complejos: G, R, y N. Estructura 5D-33, y 5D-52 Acrópolis Central. Los trabajos consisten en limpieza de telas de araña, moscas que taladran la piedra, restos de tierra, como también, la microflora que crece por humedad en paramentos de muros y plataformas piramidales de estructuras, palacios, y templos. (Total 280.70 m2).
- 2 Se verifico el traslado de piedra caliza en laja para embono. La piedra laja se trasladó del kilómetro 52, ruta asfaltada que conduce hacia la garita de Zocotzal,


hacia la Plaza Oeste. El material se utilizara en los trabajos de recuperación volumétrica del edificio 5D-15, Plaza Oeste, Parque Tikal. (Total 34.74 m3).


3. Se verifico los trabajos de mantenimiento y conservación arquitectónica. En edificios: 5D-46,5D-49, y 5D-54. Acrópolis Central. Los trabajos de mantenimiento y conservación arquitectónica tienen la finalidad de realizar un trabajo integral, en las tareas de deshierbe sobre plataformas y muros de edificios expuestos en el área núcleo de Tikal. (Total 84.09 m2)
4. Se verifico los trabajos de restauración y consolidación en muros de bóveda, lado norte, cámara central de edificio 5D-105. Los trabajos de restauración y consolidación se realizan con el objeto de estabilizar los muros de bóveda, lado norte, de edificio 5D-105. (Total 1. m2).
5. Se verifico el traslado de sacos de cal hidratada, del Parque Tikal hacia el sitio arqueológico de Uaxactún. El material se utilizara en los trabajos de restauración de Edificio E-X. (Total 100 sacos).
6. Se verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico de Uaxactún. Chapeo de maleza y grama: Plaza central, y oeste, grupo E. Como también, la calzada que une al grupo: D y E. Así mismo se realizó deshierbe en las estructuras: E-I, E-II, E-III, E-VII sub. E-IX, y E-X. Grupo E. (Total 4,514 m2).

**Nota.**

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.

  
Esteban Leopoldo González Heredia.



Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural