

Factura de Pequeño Contribuyente

Serie

A3

Nº 0007

RAUL EDUARDO NORIEGA GIRON

01 CALLE 3-23 ZONA 2 SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE


RAUL EDUARDO, NORIEGA GIRON

NIT: 702165-8

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

DIA	MES	AÑO
31	5	2018

Nombre: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
 Dirección: 12 avenida 11-11 zona 1 NIT: 337851-9

Cant.	DESCRIPCION	VALOR
	Honorarios por Servicios Técnicos en el Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de mayo del 2018 según Contrato Administrativo No. 567-2018 y Acuerdo Ministerial No. 8-2018	Q 10,000.00
 CANCELADO		
TOTAL EN LETRAS: <u>Diez mil quetzales exactos</u>		TOTAL Q <u>10000.00</u>

 Autorizado según Resolución 2017-1-61-56637 de fecha 31/10/2017 del 1 al 50
 Imprenta LOPEZ, Quiché. NIT: 2120043-2

VIGENCIA 2 AÑOS VENCE 31/10/2019


 Evelyn Lisette Santayoa Cornel
 Coordinador Administrativo
 Departamento de Conservación y Rescate
 de Sitios Arqueológicos Prehispánicos
 IDAEH-DGPCN

Guatemala, 31 de mayo 2018.
Informe 05-2018

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnicos Número 567-2018**, aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 8-2018**, correspondiente al mes de **mayo del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie A3 número correlativo 0007**.


Actividades Realizadas:

1. Apoyo en el mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Apoyo en el mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Apoyo en la restauración del edificio 137 en el sitio arqueológico Yaxha.
4. Apoyo en la restauración del edificio A-1 en el sitio arqueológico Naranjo.
5. Apoyo en la restauración del edificio B-18 en el sitio arqueológico Naranjo.
6. Apoyo en la restauración del edificio B-24 en el sitio arqueológico Naranjo.

Resultados Obtenidos:


1. Se hicieron trabajos de limpieza en toda la infraestructura existente en el campamento de Naranjo, además se colocaron rodajas de madera en 71 m^2 de piso en el dormitorio de dos niveles usado por el personal y se repararon de 42 m^2 del techo de palma en el rancho que usa el personal asignado para la quema de piedra en la producción de cal.

2. Se hicieron trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 10 hectáreas del área monumental del sitio arqueológico Naranjo.




3. Se trabajó en la estabilización del de antepenúltimo cuerpo de edificio 137 en la Acrópolis Norte de Yaxha, en la esquina sureste, en donde se hicieron trabajos de recuperación de volumetría en el cuerpo y la estabilización de núcleo; se trabajó una superficie de 30 m^2 .

Con esta actividad se da por concluidos los trabajos sobre este edificio.



4. En el edificio A-1 en la Acrópolis oeste de Naranjo, se trabajó en la recuperación de volumen en el núcleo de los muros que aún se conservan en la mitad sur, de la fachada este de la palacio. Se trabajó 20 m^2 de fachada, concluyendo los trabajos programados para este edificio según el POA 2018.



5. En el edificio B-18 en la Plaza Central de Naranjo se trabajó en la estabilización del talud en el antepenúltimo cuerpo de la fachada norte extremo oeste, en donde se estabilizó 18 m² entre relleno constructivo y muros de fachada.



6. En el edificio B-24 en el extremo sur de la Plaza central de Naranjo se trabajó en la restauración de los mascarones ubicados en la parte superior de la pirámide al centro de la fachada sur, en donde se desmontó y se recolocaron nuevamente sillares que dan forma al mascarón; estabilizando una superficie de 4 m².



Raúl Eduardo Noriega Girón

Evelyn María Sánchez Gómez
Ingeniera de Construcción
Departamento de Construcción y Mantenimiento
de Infraestructura de los Recursos
Humanos