

Esteban Leopoldo Gonzalez Heredia

Prop. ESTABAN LEOPOLDO GONZALEZ HEREDIA
BARRIO VALLE NUEVO 80-15 SAN BENITO, PETEN

NIT. 766103-7

FACTURA

SERIE C

Nº 00226

DIA	MES	AÑO
31	7	2,018

SEÑOR *Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.*

DIRECCION: *17 Avenida 11-11 Zona 1.* NIT: *337851-9*

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	<i>Por servicios profesionales prestados en el - Parque Nacional Tikal, de la Dirección General del patrimonio Cultural y Natural, correspon- diente al mes de Julio/2018, según contrato administrativo #0.554-2,018, y Acuerdo - ministerial #0.8-2,018. -----</i>	<i>7,500.00</i>
	<i>Cancelado</i>	<i>} }</i>

Sum: Siete mil quinientos quetzales Exactos. TOTAL Q. *7,500.00*

FECHA DE VENCIMIENTO 09-03-2019

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

Imprenta "Mirpa" NIT: 761096-3 Tel.: 79248364
 Res. 2017-5-1026274-4901 de fecha 09/03/2017 del 201 al 250


trabajos de restauración y conservación. Edificio 5D-15. (Total 200 blocks de piedra caliza de 0.60. x 0.40 x 0.35).

3. Se verifico los trabajos de restauración y conservación, primer y segundo basamento, lateral Sur. Edificio 5D-23, Acrópolis Norte. Los trabajos de restauración y conservación tienen como objeto otorgar estabilidad a los basamentos uno y dos, lateral Sur. Edificio 5D-23, Acrópolis Norte. (Total 36.08 m2).
4. Se verifico los trabajos de restauración; muro interior entre cámara central y cámara Norte. Edificio 5D-105. Los trabajos de restauración tienen como objeto otorgar estabilidad a muros internos de cámara central y cámara Norte. Edificio 5D-105. (Total 12.24 m3).
5. Se verifico la reparación a las cubiertas de guano que protegen estelas y altares, sitio arqueológico de Uaxactún. Los trabajos de mantenimiento realizados a las cubiertas protectoras de estelas y altares fueron los siguientes; cambio de horcones en mal estado, cambio de la madera al artesón, y colocación de guano nuevo a las cubiertas de guano. (Total 6 cubiertas reparadas).
6. Se verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico de Uaxactún; chapeo de maleza y grama: Plaza central de Grupo D, así mismo la calzada que une a los Grupos D y E. Como también, las plazas; central y oeste, y deshierbe a edificios: E-I, E-II, E-III, E-VII sub, E-IX, y E-X. Grupo E. (Total 4,730 m2).

Nota.


Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.


Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.




**ING. DIMAS GILDARDO
PEREZ RIVERA**
SUB ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL