

Jorge Mario Ortiz De León

JORGE MARIO ORTIZ DE LEON
3a. Avenida B 7-63, Zona 4, Col. Monserrat 2
Mixco, Guatemala.

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE Serie A

Nº 00094

Guatemala,	DIA 31	MES 07	AÑO 20 18	NIT.: 1714046-3
Nombre: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural				NIT.: 337851-9
Dirección: 12 Avenida 11-11, zona 1				

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados en el Parque Nacional Yaxha Nakum - Naranjil de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente al mes de Julio 2018, según Contrato Administrativo No. 565-2018 y Acuerdo Ministerial No. 8-2018	Q 9,000.00
	<i>Concluido</i>	
	IMPRESA DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NACIONAL YAXHA - NAKUM - NARANJIL	
	FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL	
TOTAL EN LETRAS	<i>Nueve mil quetzales exactos</i>	TOTAL Q. 9,000.00

Guatemala, 31 de Julio de 2018
Informe 07-2018

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 565-2018**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 08-2018** correspondiente al mes de Julio del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 00094.

Actividades

Actividades

1. Se asesoró el efectuar trabajos de limpieza y conservación de muros con estuco en el Edificio 375 (patio 4) de la Acrópolis Sur. Se desarrolló un proceso de limpieza del muro con estuco que contiene grafitis incluyendo los bloques que integran el sofito de las bóvedas para eliminar la microflora que ha surgido a raíz de una serie de filtraciones de humedad. En total se abarcaron 48 m².




Figura 1. Cámara del Edificio 375, Acrópolis Sur

2. Se asesoró el efectuar trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo en el Edificio 90 de la Plaza B de Yaxha. Se llevó a cabo una limpieza y barrido de basura orgánica, verificando que no presentara grietas ni desprendimientos. En total se cubrieron 30 m².

2. Se asesoró el efectuar trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo en el Edificio 90 de la Plaza B de Yaxha. Se llevó a cabo una limpieza y barrido de basura orgánica, verificando que no presentara grietas ni desprendimientos. En total se cubrieron 30 m².




Figura 2. Edificio 90, Plaza B, Yaxha

3. Se asesoró el llevar a cabo trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo en el Edificio 261 (N) de la Plaza A de Yaxha. Se llevó a cabo una limpieza y barrido de basura orgánica verificando que no presentara grietas ni desprendimientos. En total se abarcaron 90 m².




Figura 3. Edificio 261, Plaza A, Yaxha

4. Se asesoró la ejecución de trabajos de conservación de bienes muebles en el Área arqueológica de Yaxha. Consistió en la realización de limpieza mecánica y húmeda de monumentos escultóricos buscando evitar el crecimiento de organismos que pudieran comprometer su integridad. En total se alcanzaron 20 monumentos.

2. Se asesoró el efectuar trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo en el Edificio 90 de la Plaza B de Yaxha. Se llevó a cabo una limpieza y barrido de basura orgánica, verificando que no presentara grietas ni desprendimientos. En total se cubrieron 30 m².



Figura 2. Edificio 90, Plaza B, Yaxha

3. Se asesoró el llevar a cabo trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo en el Edificio 261 (N) de la Plaza A de Yaxha. Se llevó a cabo una limpieza y barrido de basura orgánica verificando que no presentara grietas ni desprendimientos. En total se abarcaron 90 m².




Figura 3. Edificio 261, Plaza A, Yaxha

4. Se asesoró la ejecución de trabajos de conservación de bienes muebles en el Área arqueológica de Yaxha. Consistió en la realización de limpieza mecánica y húmeda de monumentos escultóricos buscando evitar el crecimiento de organismos que pudieran comprometer su integridad. En total se alcanzaron 20 monumentos.




Figura 4. Estela 13, Plaza A, Yaxha

5. Se asesoró la ejecución de trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo en torno a los edificios D, E y G en la Plaza Principal de Topoxte, consistente en un proceso de barrido general y verificación de que no presentara grietas ni desprendimientos de bloques de fachada. Asimismo, se realizó un recorrido en el sitio para verificar el estado de los árboles a fin de que no representaran riesgo para los elementos arquitectónicos expuestos, el público visitante y la infraestructura. En total se abarcaron 50 m².



Figura 5. Edificios D y E, Topoxte

6. Se asesoró la realización de trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo en el Edificio 216 de la Acrópolis Este. Se llevó a cabo remoción de maleza en los cuerpos del edificio, así como un barrido de los pisos de los cuerpos constructivos. En total se abarcaron 35 m².




Figura 6. Cámara Oeste del Edificio 216, Acrópolis Este, Yaxha

7. Se asesoró la realización de trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo en la Calzada Blom. Se desarrolló un proceso de limpieza de maleza y basura orgánica verificando que no ocurrieran grietas o desprendimientos de elementos arquitectónicos expuestos. En total se cubrieron 50 m².



Figura 7. Parapeto Este de la Calzada Blom, Yaxha

8. Se asesoró el desarrollo de trabajos de control del crecimiento de la vegetación en el Campamento sede del personal operativo de CONAP a la entrada al Parque como apoyo para la protección de la infraestructura y personal.




Figura 8. Poda de árboles en el campamento de CONAP, PNYNN

9. Se participó en el Simposio Nacional de Arqueología y Etnología con una ponencia que trata sobre hallazgos detectados durante las excavaciones arqueológicas realizadas en la Acrópolis Norte como parte del proceso de intervención en el Edificio 137 de la Acrópolis Norte de Yaxha.




Figura 9. Preparación de la ponencia presentada en el Simposio de Arqueología 2018

Resultados alcanzados:

- a. Se asesoró la conservación de 9 elementos arquitectónicos de Yaxha a través de acciones específicas consistentes en el control de la proliferación de la maleza y la microflora al exterior y en el estuco de una cámara.
- b. Se asesoró la protección y conservación de tres elementos arquitectónicos de Topoxte a través de acciones de limpieza y barrido general de su área de plaza.
- c. Se asesoró la atención del patrimonio cultural mueble expuesto en Yaxha a través de acciones específica de limpieza mecánica.
- d. Se asesoró el apoyo a CONAP para la protección de su infraestructura operativa.
- e. Se participó en el Simposio Nacional de Arqueología y Etnología presentando los avances en los trabajos realizados en el sitio como un aporte a la difusión de la riqueza cultural de Yaxha.



Jorge Mario Ortiz de León

Vo. Bo. José Leonel Ziesse Altán
Coordinador Administrativo
Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo