

Parque Nacional Tikal, 31 de Agosto/ 2018.  
Informe No.8-2018.

Licda. Gladys Elizabeth Palala Gálvez.  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.  
Su Despacho.

Estimada Licenciada Pálala Gálvez.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero: 554-2018** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 8-2018**, correspondiente al mes de agosto del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000229**.

**Actividades Realizadas, mes de Agosto 2,018.**

1. Trabajos de restauración y conservación, cámara Norte, muro interno y externo sección central, elevación Norte. Edificio 5D-15.
2. Construcción de una torre de andamios en fachada Norte, sección central de edificio 5D-91, Plaza de los Siete Templos.
3. Trabajos de restauración y conservación; primer y segundo basamento de la elevación Oeste, Edificio 5D-23, Acrópolis Norte.
4. Trabajos de restauración y conservación; muro exterior cámara central, fachada . Edificio 5D-105.
5. Reparación de cubiertas de guano a casas de descanso, sitio arqueológico de Uaxactún.
6. Mantenimiento a Sitio arqueológico de Uaxactún; grupos: A y B.

**Resultados Logrados, mes de Agosto/2018.**

1. Se verifico los trabajos de restauración y conservación; realizados en la cámara Norte, muro interno y externo, sección central de elevación Norte. Edificio 5D-15. Los trabajos de restauración y conservación, sección central de fachada Norte, se realizan con el objeto de complementar el muro vertical, lado Norte, cámara Norte. Edificio 5D-15. (Total 21 m2).
- 2 Se verifico los trabajos de construcción de una torre de andamios, sección central fachada Norte de Edificio 5D-91. La torre de andamios servirá para el traslado de y herramientas hacia la parte superior. Edificio 5D-91, Las herramientas y los


materiales se utilizaran en los trabajos de conservación, mascaron número tres, numerado de Este a Oeste, ubicado en el friso, fachada Norte. Edificio 5D-91, Plaza de los siete Templos. (Total 289 m3).

3. Se verifico los trabajos de restauración y conservación, primer y segundo basamento piramidal, lado Norte, Sur, y Oeste. Edificio 5D-23, Acrópolis Norte. Los trabajos de restauración y conservación tienen como objeto otorgar estabilidad al basamento número uno y dos. Edificio 5D-23, Acrópolis Norte. (Total 28.26 m2).
4. Se verifico los trabajos de restauración; muro interior de cámara central. Edificio 5D-105. Los trabajos de restauración tienen como objeto otorgar estabilidad a los muros verticales que soportan os muros inclinados de bóveda. Edificio 5D-105. (Total 10 m2).
5. Se verifico la reparación a los techos de guano que protegen las casas de descanso, sitio arqueológico de Uaxactún. Los trabajos de mantenimiento realizados a los techos de las casas de descanso fueron los siguientes; cambio de guano nuevo y cambio parcial de la madera del techo. (Total 2 techos reparados).
6. Se verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico de Uaxactún; chapeo de maleza y grama Plaza; Este, Central y Oeste, de Grupo A, así mismo la calzada que une a los grupos A y B. Como también, se realizó el deshierbe a edificios: A-IV, A-V, A-XII, A.XVIII. Grupo A. (Total 4,548 m2).

**Nota.**

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.

  
Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.



  
ING. DIMAS GILBARDO  
PEREZ RIVERA  
SUB ADMINISTRADOR  
PARQUE NACIONAL TIKAL  
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL