

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimado Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 565-2018**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 08-2018** correspondiente al mes de agosto del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 00096.

### Actividades


#### Actividades

1. Se asesoró el efectuar trabajos de conservación de bienes muebles en el Área arqueológica de Yaxha. Consistió en la realización de limpieza mecánica y húmeda de monumentos escultóricos buscando evitar el crecimiento de organismos que pudieran comprometer su integridad. En el caso de las estelas 11, 13 y 31 así como sus réplicas, realizando limpieza húmeda. En total se abarcaron 20 Monumentos.




*Figura 1. Limpieza de réplica de estela 31, Yaxha*

2. Se asesoró el llevar a cabo trabajos de limpieza y conservación de muros con estuco en el Edificio 375 de la Acrópolis Sur. Se llevó a cabo una limpieza mecánica y húmeda de los muros a fin de remover sales y microflora para su adecuada conservación. En total se abarcaron 8 m<sup>2</sup>.



*Figura 2. Proceso de limpieza en la cámara del Edificio 375, Acrópolis Sur, Yaxha*

3. Se asesoró el desarrollo de actividades de limpieza y conservación de muros con estuco en los Edificios 217-218-219 de la Acrópolis Este. Se verificó que no presentara proliferación de microflora. En total se abarcaron 20 m<sup>2</sup>.



*Figura 3. Cámara del Edificio 218, Acrópolis Este, Yaxha*

4. Se asesoró el efectuar actividades de limpieza y conservación de muros con estuco en el Edificio 216 de la Acrópolis Este. Con ello se busca prevenir la proliferación de microflora. En total se abarcaron 15 m<sup>2</sup>.



*Figura 4. Edificio 216, cámara Este, Acrópolis Este, Yaxha*

5. Se asesoró el llevar a cabo trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo en la Plaza del Grupo Oeste. Comprendió barrido y remoción de basura orgánica que incluyó los edificios 103 y 109 así como el basamento. En total se alcanzaron 1260 m<sup>2</sup>.



*Figura 5. Grupo Residencial Oeste, Área de Plaza*

6. Se asesoró la realización de trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo en el Edificio 1 del Grupo Maler. Se verificó que no presentara desprendimientos ni grietas. En total se alcanzaron 450 m<sup>2</sup>.



*Figura 6. Edificio 1, Grupo Maler, Yaxha*

7. Se asesoró la realización de trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo en el Edificio 6 del Grupo Maler. Se limpió el área en torno a la estructura, así como los muros y cámaras. En total se alcanzaron 1056 m<sup>2</sup>.




*Figura 7. Edificio 6, Grupo Maler, Yaxha*

8. Se asesoró el desarrollo de actividades de limpieza, desyerbe y chapeo en el Edificio 7 del Grupo Maler. Se tuvo cuidado en remover maleza para garantizar la estabilidad del Edificio. En total se alcanzaron 1440 m<sup>2</sup>.



*Figura 8. Edificio 7, Grupo Maler, Yaxha*

9. Se asesoró el efectuar actividades de limpieza, desyerbe y chapeo en el Edificio 2 del Grupo Maler. Se barrió la basura orgánica. En total se alcanzaron 102 m<sup>2</sup>.



*Figura 9. Edificio 2, Grupo Maler, Yaxha*

10. Se asesoró la ejecución de actividades de limpieza, desyerbe y chapeo en el Edificio 3 del Grupo Maler. Se barrió la basura orgánica y se limpió en torno de la estructura. En total se abarcaron 180 m<sup>2</sup>.



*Figura 10. Edificio 3, Grupo Maler, Yaxha*

11. Se asesoró la ejecución de trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo en el Edificio C de Topoxte. Se removió la maleza de sus diversos cuerpos constructivos, verificando que no presentara grietas ni desprendimientos. En total se alcanzaron 400 m<sup>2</sup>.



*Figura 11. Edificio C, Topoxte*

12. Se asesoró el desarrollo de actividades de limpieza, desyerbe y chapeo en el Edificio 142 de la Acrópolis Norte. Se atendió la superestructura y los cuerpos constructivos del basamento. En total se cubrieron 450 m<sup>2</sup>.



*Figura 12. Edificio 142, Acrópolis Norte, Yaxha*

13. Se asesoró el llevar a cabo trabajos de control del crecimiento de la vegetación en el Edificio 142 de la Acrópolis Norte. Se efectuó poda de ramas de árboles para prevenir que crecimientos excesivos comprometieran la estabilidad estructural del elemento. En total se abarcaron 1 Evento.



*Figura 13. Podas en el Edificio 142, Acrópolis Norte, Yaxha*

14. Se asesoró el llevar a cabo trabajos de apoyo operativo en el Área arqueológica de Yaxha. Se llevó a cabo un corte de árboles que se encontraban secos y deteriorados, a fin de proteger la integridad de los visitantes y de los elementos arquitectónicos y escultóricos de Yaxha, conforme licencia de CONAP. En total se cubrieron 12 árboles.



*Figura 14. Corte de árbol en Yaxha*

15. Se llevó a cabo un recorrido de monitoreo a sitios arqueológicos del parque incluyendo Cante, Paxte, Jacalte y El Tumbo, para verificar su estado de conservación y que no presentaran evidencias de actividades ilícitas.



*Figura 15. Recorrido a las islas y sitios del parque*


16. Se asesoró a la administración del parque en el diseño de un sistema de rotulación para el sitio arqueológico Topoxte, el cual se encuentra conforme los requerimientos establecidos en la normativa del SIGAP.



*Figura 16. La rotulación es importante para fortalecer la visitación turística y por ende posicionar al parque como un destino de primer nivel cumpliendo su función de divulgación del patrimonio cultural*

**Resultados alcanzados:**

- a. Se asesoró la conservación de 11 elementos arquitectónicos de Yaxha y Topoxte a través de acciones específicas consistentes en el control de la proliferación de la maleza y la microflora al exterior y en el estuco en tres cámaras.
- b. Se asesoró la atención del patrimonio cultural mueble expuesto en Yaxha a través de acciones específica de limpieza mecánica.
- c. Se asesoró la protección y conservación del patrimonio cultural de Yaxha a través de acciones de control del crecimiento de la vegetación y control de árboles en mal estado, así como del corte de materiales naturales para la renovación de cubiertas.
- d. Se asesoró el fortalecimiento al parque a través del proceso de diseño del sistema de rotulación de Topoxte.

  
Jorge Mario Ortiz de León  
  
Vo. Bo. José Leónel Ziesse Altán  
Coordinador Administrativo  
Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo  
