

Parque Nacional Tikal, 28 de Septiembre/ 2018.  
Informe No.9-2018.

Licda. Gladys Elizabeth Palala Gálvez.  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.  
Su Despacho.

Estimada Licenciada Pálala Gálvez.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero: 554-2018** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 8-2018**, correspondiente al mes de septiembre del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000231**.

**Actividades Realizadas, mes de Septiembre 2,018.**

1. Trabajos de restauración y conservación, integración de sillares en filas 6 y 7, lado Norte, sección central, fachada Norte. Edificio 5D-15.
2. Trabajos de restauración y conservación, mascarón central del friso fachada Norte. Edificio 5D-91. Plaza de los Siete Templos.
3. Trabajos de restauración y conservación; faldón central y cornisamento, lado Oeste, Edificio 5D-23. Acrópolis Norte.
4. Trabajos de restauración y conservación; muro exterior basamento complementario cámara Norte, fachada Oeste. Edificio 5D-105.
5. Colocación de pisos de mezcla en la base de estelas, de Complejo Q.
6. Mantenimiento a Sitio arqueológico de Uaxactún; grupos: D, y E.

**Resultados Logrados, mes de Septiembre/2018.**


1. Se verifico los trabajos de restauración y conservación; integración de sillares en filas 6 y 7, lado Norte, sección central, cámara Norte. Edificio 5D-15. Los trabajos de restauración y conservación, se realizan con el objeto de complementar los muros que soportan la bóveda. Edificio 5D-15. (Total 22.76 m2).
- 2 Se verifico los trabajos de restauración y conservación, marcaron central del friso fachada Norte, Edificio 5D-91 de Plaza de los siete templos. Los trabajos de conservación en el mascarón, se realizaron con el objeto de estabilizar una grieta ubicada en lado este del mascarón. Edificio 5D-91. Plaza de los siete Templos. (Total 4.44 m2).

3. Se verifico los trabajos de restauración y conservación, en el faldón central y cornisamento, lado Oeste, Edificio 5D-23, Acrópolis Norte. Los trabajos de restauración y conservación tienen como objeto otorgar estabilidad a los muros del faldón y cornisamento, lado Oeste. Edificio 5D-23. Acrópolis Norte. (Total 7.16 m2).
4. Se verifico los trabajos de restauración; muro exterior basamento complementario, cámara central, fachada Oeste. Edificio 5D-105. Los trabajos de restauración tienen como objeto otorgar estabilidad a los muros verticales de cámara Norte, lado Oeste. Edificio 5D-105. (Total 4.56 m2).
5. En el Complejo Q, se verifico los trabajos de colocación de pisos de mezcla en la base de estelas. Los trabajos de colocación de pisos de mezcla en la base de estelas del complejo Q, tienen como objeto evacuar las aguas de lluvia y evitar su acumulación. (Total 15 m2).
6. Se verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico de Uaxactún; chapeo de maleza y grama Plaza; Central y Oeste, de Grupo E, así mismo la calzada que une a los grupos D y E. Como también, se realizó el deshierbe a edificios: E-I, E-II, E-III, E-VII sub, E-IX, y E-X. Grupo E. (Total 4,514 m2).

**Nota.**

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.

  
Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo

  
ING. TOMAS GILBERTO  
PEREZ RIVERA  
SUB ADMINISTRADOR  
PARQUE NACIONAL TIKAL  
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL