

Guatemala, 28 de septiembre de 2018
Informe 09-2018

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 565-2018**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 08-2018** correspondiente al mes de septiembre del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 00098.

Actividades

1. Se asesoró el desarrollo de actividades de control del crecimiento de la vegetación en el Edificio 142 de la Acrópolis Norte para fines de contribuir a la estabilidad de su relleno estructural así como la conexión urbana de Yaxha. De modo adicional se realizaron podas en los campamentos de Yaxha y CONAP para fines de protección de las cubiertas de ramas o árboles que pudieran caer dañando la infraestructura técnico-operativa. Asimismo se apoyó al Grupo de Mantenimiento para el corte de hojas de guano para trabajos de renovación de cubiertas del campamento y el área arqueológica de Yaxha.



Figura 1. Observación de vegetación en Yaxha

2. Se asesoró el desarrollo de actividades de limpieza y conservación de muros con estuco en el Edificio 375 (patio 4) de la Acrópolis Sur. Se realizó limpieza del basamento, así como del techo y su cornisa. En total se alcanzaron 435 m².



Figura 2. Edificio 375, Acrópolis Sur, Yaxha

3. Se asesoró el desarrollo de actividades de limpieza, desyerbe y chapeo en el Edificio 134 de la Acrópolis Norte. Se realizó una remoción de brotes de maleza que surgen en su basamento así como limpieza mecánica y aplicación de agua de cal en sus cámaras. En total se alcanzaron 685 m².



Figura 3. Edificio 134 Acrópolis Norte, Yaxha

4. Se asesoró el desarrollo de trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo en el Edificio 90 de la Plaza B. Se efectuó una limpieza de maleza que brota en la escalinata y muros constatando además que no presentara desprendimientos. En total se cubrieron 693 m².



Figura 4. Edificio 90, Plaza B, Yaxha

5. Se asesoró el desarrollo de trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo en el Edificio 152 de la Plaza C. Se removió la maleza que brota, incluyendo raíces de las cuales pueden surgir árboles que comprometerían la integridad de la estructura. En total se abarcaron 2513 m².



Figura 5. Edificio 152, Plaza C, Yaxha

6. Se asesoró el desarrollo de trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo en la Plaza del Grupo Oeste. Se realizó un barrido general en los edificios 103 y 109 incluyendo su basamento y el entorno. En total se alcanzaron 88 m².



Figura 6. Edificios 103 (al frente) y 109 (al fondo), Grupo Residencial Oeste, Yaxha



Figura 9. Edificio 144, Acrópolis Norte, Yaxha

10. Se asesoró el efectuar trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo en el Juego de Pelota 1, incluyendo chapeo de los dos edificios que integran este conjunto removiendo los brotes de maleza. Además se monitoreó la grieta que atraviesa ambas estructuras. En total se alcanzaron 1057 m².



Figura 10. Juego de Pelota 1, Yaxha

11. Se asesoró el llevar a cabo trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo en el Basamento de la Acrópolis Norte, para lo cual fue efectuada una remoción de brotes de maleza que surgen en las fachadas teniendo cuidado de los restos de estuco ubicados en el talud expuesto. Asimismo, se verificó que no presentara grietas ni desprendimientos. En total se alcanzaron 104 m².



Figura 11. Basamento de la Acrópolis Norte, Yaxha

12. Se asesoró la preparación de un plan para la intervención en los edificios 375, 389 y de la Acrópolis Sur así como el Juego de Pelota 1, los cuales presentan problemas de filtraciones. Esta actividad se proyecta realizar bajo responsabilidad del parque con apoyo operativo y asesoría técnica de DECORSIAP.




Figura 12. El desarrollo de la planificación requiere realizar observaciones precisas del estado de conservación de cada elemento incluido

13. Se llevó a cabo la asesoría de un diagnóstico sobre el estado de conservación actual de la arquitectura y escultura expuestas en el sitio arqueológico Yaxha, para lo cual se tomaron detalles de cada uno de los elementos compositivos y las diferentes amenazas que enfrentan, además de una estimación de la capacidad de carga, lo que en general se espera sea una herramienta que auxilie la toma de decisiones por parte de la Administración del Parque.




Figura 13. Para el diagnóstico se observaron cada uno de los elementos que integran Yaxha

14. Se asesoró la realización de trabajos de conservación preventiva a los monumentos escultóricos de Yaxha.



Figura 14. Altar en el recinto Norte, Plaza A

Resultados alcanzados:

- a. Se asesoró la conservación de 15 elementos arquitectónicos expuestos de Yaxha a través de acciones específicas consistentes en el control del surgimiento y proliferación de maleza y microflora al exterior así como en sus cámaras.
- b. Se asesoró la atención del patrimonio cultural mueble expuesto en Yaxha a través de acciones específicas de limpieza mecánica.
- c. Se asesoró la protección y conservación del patrimonio cultural de Yaxha así como los campamentos de Yaxha y CONAP, a través de acciones de control del crecimiento de la vegetación y control de árboles en mal estado.
- d. Se asesoró la realización de un diagnóstico de la arquitectura y escultura expuestas de Yaxha incluyendo su capacidad de carga estimada a fin de contar con herramientas que permitan una adecuada planificación para la conservación del sitio.

Jorge Mario Ortiz de León

Vo. Bo. José Leonel Ziesse Altán
Coordinador Administrativo
Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranja