

Guatemala, 28 de septiembre 2018.
Informe 09-2018

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a los estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnicos Número 567-2018**, aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 8-2018**, correspondiente al mes de **septiembre del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie A3 número correlativo 0013**.

Actividades Realizadas:

1. Apoyo en el mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Apoyo en el mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Apoyo en la restauración del edificio A-3 en el sitio arqueológico Naranjo.
4. Apoyo en la restauración del edificio B-24 en el sitio arqueológico Naranjo.
5. Apoyo en la restauración del edificio B-18 en el sitio arqueológico Naranjo.

Resultados Obtenidos:

1. Se hicieron trabajos de limpieza en toda la infraestructura existente en el campamento de Naranjo.


2. Se hicieron trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 12 hectáreas del área monumental del sitio arqueológico Naranjo en donde se resalta la volumetría de la ciudad.




3. En el edificio A-3 en la Acrópolis oeste del sitio arqueológico Naranjo, se trabajó en la recuperación de volumen en el núcleo de los muros y la restauración de 15 m² de escalinatas en la fachada oeste.




4. En el edificio B-24 en el extremo sur de la Plaza central de Naranjo se trabajó en la restauración de los mascarones ubicados en la parte superior de la pirámide al centro de la fachada sur, en donde se resanaron sisas, se desmontó y se recolocaron nuevamente sillares y se estabilizó parte del núcleo constructivo, además se impermeabilizó la parte superior de la superficie hasta ahora estabilizada. Se impermeabilizó una superficie horizontal de 20 m² y se estabilizó una superficie en el área de los relieves de 8 m².



5. En el edificio B-18 del sitio arqueológico Naranjo, se trabajó en la impermeabilización del recinto norte del palacio y se reconstruyó la culata norte de la bóveda, para lo que fue necesario colocar una pieza de madera para completar los dinteles sobre el vano norte; se trabajó una superficie equivalente a los 12 m².




Lic. Edin Hernández Payes M.Sc.
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos
IDAEH-DGPCYN


Raúl Eduardo Noriega Girón

C.c. Administración DECORSIAP, Archivo.