

Guatemala, 28 de septiembre de 2018
Informe 07 - 2018

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1013 - 2018**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 162 - 2018**, correspondiente al mes de septiembre del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 1022.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Trabajos en laboratorio de motores, edificio t-7, Universidad de San Carlos de Guatemala
- Demolición y construcción nueva con losa de concreto en inmueble ubicado en la 1a calle "d" 1-55 zona 1
- Aplicación de pintura en fachada en el inmueble ubicado en la 5a avenida 12-38 zona 1
- Alcantarillado Universidad de San Carlos de Guatemala
- Calle de conexión hacia avenida Petapa Universidad de San Carlos de Guatemala
- Restauración de vivienda ubicada en la 1a avenida "a" 17-34 zona 1
- Construcción de muro perimetral en inmueble ubicado en 17 calle 1-18 zona 1
- Trabajos realizados sin autorización en inmueble ubicado en la 10a avenida 15-09 zona 1
- Trabajos realizados sin autorización en inmueble ubicado en la 18 calle 11-39 zona 1
- Participación en mesa de evaluación de expedientes en Centro Histórico de Municipalidad de Guatemala
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.

RESULTADOS OBTENIDOS


ACTIVIDADES	DOCUMENTO DE SOPORTE
Inspección técnica y evaluación de la propuesta de Trabajos en laboratorio de motores, edificio t-7, Universidad de San Carlos de Guatemala	Opinión Técnica Archivado en Leitz

Inspección técnica y evaluación de proyecto de demolición y construcción nueva con losa de concreto en inmueble ubicado en la 1a calle "d" 1-55 zona 1	Opinión Técnica Archivado en Leitz
Inspección técnica y evaluación de proyecto de aplicación de pintura en fachada en el inmueble ubicado en la 5a avenida 12-38 zona 1	Opinión Técnica Archivado en Leitz
Inspección técnica y evaluación de la propuesta de Alcantarillado Universidad de San Carlos de Guatemala	Opinión Técnica Archivada en Leitz
Inspección técnica y evaluación de la propuesta de Calle de conexión hacia avenida Petapa Universidad de San Carlos de Guatemala	Opinión Técnica Archivada en Leitz
Inspección técnica y evaluación de la propuesta de Restauración de vivienda ubicada en la 1a avenida "A" 17-34 zona 1	Opinión Técnica Archivada en Leitz
Inspección técnica y evaluación de la propuesta de Construcción de muro perimetral en inmueble ubicado en 17 calle 1-18 zona 1	Opinión Técnica Archivado en Leitz
Inspección técnica y elaboración de informe de trabajos realizados sin autorización en inmueble ubicado en la 10a avenida 15-09 zona 1	Informe técnico Archivado en Leitz
Inspección técnica y elaboración de informe de trabajos realizados sin autorización en inmueble ubicado en la 18 calle 11-39 zona 1	Informe técnico Archivado en Leitz
Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala	Opiniones Técnicas Archivadas en leitz
Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala	Hojas de Evaluación firmadas por la suscrita Archivadas en leitz

Atentamente,


Renata Cecilia Hernández Durini

Vo.Bo.


Ara. Rony Amílcar Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
INSTALACIÓN DE BIENES CULTURALES