

Parque Nacional Tikal, 31 de Octubre/ 2018.
Informe No.10-2018.

Licda. Gladys Elizabeth Palala Gálvez.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Pálala Gálvez.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero: 554-2018** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 8-2018**, correspondiente al mes de octubre del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000233**.

Actividades Realizadas, mes de Octubre 2,018.

1. Trabajos de restauración y conservación, integración de sillares en fila 8, lado Norte, sección central, fachada Norte. Edificio 5D-15.
2. Trabajos de restauración y conservación, mascarón central del friso fachada Norte. Edificio 5D-91. Plaza de los Siete Templos.
3. Trabajos de restauración y conservación; Cornisamento y entrecalle, del primer y segundo basamento, lado Oeste, Edificio 5D-23. Acrópolis Norte.
4. Trabajos de restauración y conservación; muros de bóveda de cámara central. Edificio 5D-105.
5. Limpieza mecánica a estelas ubicadas en Plaza Central de Grupo A, sitio arqueológico de Uaxactún.
6. Mantenimiento a Sitio arqueológico de Uaxactún; grupos: A, y B.

Resultados Logrados, mes de Octubre/2018.

1. Se verifico los trabajos de restauración y conservación; integración de sillares en fila 8, lado Norte, sección central, cámara Norte. Edificio 5D-15. Los trabajos de restauración y conservación, se realizan con el objeto de complementar los muros que soportan la bóveda. Edificio 5D-15. (Total 20.80 m2).
2. Se verifico los trabajos de restauración y conservación, de mascarón central ubicado en el friso, fachada Norte, Edificio 5D-91 de Plaza de los siete templos. Los trabajos de conservación al mascarón, se realizan con el objeto de otorgarle


estabilidad a una grieta ubicada en el extremo Este del mascarón. Edificio 5D-91. Plaza de los siete Templos. (Total 5.44 m2).

3. Se verifico los trabajos de restauración y conservación, en el cornisamento y entrecalle, primer y según basamento, lado Oeste, Edificio 5D-23, Acrópolis Norte. Los trabajos de restauración y conservación tienen como objeto otorgar estabilidad a los muros del cornisamento y entrecalle del primer y segundo basamento, lado Oeste. Edificio 5D-23. Acrópolis Norte. (Total 34.95 m2).
4. Se verifico los trabajos de restauración; en muros de bóveda de cámara central. Edificio 5D-105. Los trabajos de restauración tienen como objeto otorgar estabilidad a los muros inclinados de bóveda de cámara Central. Edificio 5D-105. (Total 4.20 m2).
5. En la Plaza Central del sitio arqueológico de Uaxactún se verifico los trabajos de limpieza mecánica a estelas y altares. Los trabajos de limpieza mecánica a estelas y altares tienen como objeto de liberar de polvo, telas de araña y las moscas que anidan en la superficie, estas provocan desintegración de la piedra caliza a largo plazo. (Total 9 estelas).
6. Se verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico de Uaxactún; chapeo de maleza y grama Plaza; Este, Central y Oeste, de Grupo A, así mismo la calzada que une a los grupos A y B. Como también, se realizó el deshierbe a edificios: A-IV, A-V, A-XII, y A-XVIII. Grupo A. (Total 4,540 m2).

Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.


Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.


ING. ORMAS VILLARDO
PEREZ RIVERA
SUB ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL