

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de prestarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en Contrato Administrativo por Servicios Profesionales **Número 3048 - 2018**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 694 - 2018**, correspondiente al mes de octubre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura seria "A" número 000106.

- 1 Apoyo en actualización de fichas de proyectos de Centro de Gobierno.
- 2 Licenciado Carlos Alberto Rodríguez Alvarado, Director a.i. Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, a través del oficio mantenimiento No. 26/2018/UPC/cr/DS, informa de los trabajos realizados en el área de jardinería del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
- 3 Licda. Evelyn Patricia Grión Mayén, Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, solicita inspección para verificar algunos arreglos en la Hemeroteca Nacional.
- 4 Informes de inspección y seguimiento de trabajos de la Readecuación de la acomoda hidrúlica en Ex Convento Santo Domingo.
- 5 Inspección como seguimiento del Programa Nacional de Rescate y Restauración de Insitutos Históricos - INCAS.
- 6 Informe de inspección en conjunto con el Departamento de Registro de Bienes Culturales al inmueble ubicado en la 11 avenida 7-19 zona 1, ciudad de Guatemala.
- 7 Asistencia a reuniones convocadas por la Jefatura del DECORBIC.

Resultados Obtenidos:

	Actividad	Documento de Soporte
1	Apoyo en actualización de fichas de proyectos de Centro de Gobierno.	Informe Técnico
2	Licenciado Carlos Alberto Rodríguez Alvarado, Director a.i. Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, a través del oficio mantenimiento No. 26/2018/UPC/cr/DS, informa de los trabajos realizados en el área de jardinería del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.	Informe Técnico
3	Licda. Evelyn Patricia Grión Mayén, Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, solicita inspección para verificar algunos arreglos en la Hemeroteca Nacional.	Informe Técnico
4	Informes de inspección y seguimiento de trabajos de la Readecuación de la acomodada hidráulica en Ex Convento Santo Domingo.	Informe Técnico
5	Inspección como seguimiento del Programa Nacional de Rescate y Restauración de Insitutos Históricos - INCAS.	Informe Técnico
6	Informe de inspección en conjunto con el Departamento de Registro de Bienes Culturales al inmueble ubicado en la 11 avenida 7-19 zona 1, ciudad de Guatemala.	Informe Técnico


Sin otro particular,

Atentamente,



Nelly María Aguilera Duarte

Vo.Bo.



ra. Rony Amílcar Chaves Rivas
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES