

Guatemala, 31 de octubre 2018.
Informe 10-2018

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnicos Número 567-2018**, aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 8-2018**, correspondiente al mes de **octubre del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie A3 número correlativo 0015**.

Actividades Realizadas:

1. Apoyo en el mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Apoyo en el mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Apoyo en la restauración del edificio A-3 en el sitio arqueológico Naranjo.
4. Apoyo en la restauración del edificio B-24 en el sitio arqueológico Naranjo.
5. Apoyo en la restauración del edificio B-18 en el sitio arqueológico Naranjo.

Resultados Obtenidos:

1. Se hicieron trabajos de limpieza en toda la infraestructura existente en el campamento de Naranjo.


2. Se hicieron trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 10 hectáreas del área monumental del sitio arqueológico Naranjo en donde se resalta la volumetría de la ciudad.




3. En el edificio A-3 en la Acrópolis oeste del sitio arqueológico Naranjo, se trabajó en la recuperación de volumen en el núcleo constructivo y la restauración de 12 m² entre la escalinata y el podio que se encuentra en la fachada oeste.



4. En el edificio B-24 de Naranjo se trabajó en la restauración de los mascarones ubicados en la parte superior de la pirámide en la fachada sur, en donde se resanaron sisas, se desmontó y se recolocaron nuevamente sillares, se cambiaron sillares en mal estado de conservación y se estabilizó parte del núcleo constructivo, se estabilizó una superficie en el área de los relieves de 10 m².



5. En el edificio B-18 del sitio arqueológico Naranjo, se trabajó en la impermeabilización del recinto norte del palacio y se reconstruyó la culata norte de la bóveda, para lo que fue necesario cambiar los dinteles existentes por nuevos, que en total fueron 5 piezas de madera de chicozapote de 2.10 x 0.14 x 0.23 m., sobre las que se colocó el material usado para la reconstrucción de la parte faltante de la bóveda, se trabajó una superficie equivalente a los 18 m².




Raúl Eduardo Noriega Girón


~~L.E. Edmundo Noriega Payer M.Sc.~~
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos
IDMEX-DGRCYM