

Parque Nacional Tikal, 30 de Noviembre/ 2018.  
Informe No.11-2018.

Licda. Gladys Elizabeth Palala Gálvez.  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.  
Su Despacho.

Estimada Licenciada Pálala Gálvez.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero: 554-2018** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 8-2018**, correspondiente al mes de noviembre del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000235**.

**Actividades Realizadas, mes de Noviembre 2,018.**

1. Trabajos de restauración y conservación, integración de sillares en fachada Norte, muros interno y externo. Edificio 5D-15.
2. Trabajos de mantenimiento de conservación arquitectónica, muro interno lado Oeste, Edificio A-V, sitio arqueológico de Uaxactún.
3. Trabajos de restauración y conservación; Segundo basamento, lado Norte, Edificio 5D-23. Acrópolis Norte.
4. Trabajos de restauración y conservación; Culata Sur de bóveda, cámara central. Edificio 5D-105.
5. Limpieza mecánica en basamento y estelas, lado Sur, de Acrópolis Norte, Petrograbado, y Bóvedas: Templo IV, y Templo II.
6. Mantenimiento a Sitio arqueológico de Uaxactún; grupos: D, y E.

**Resultados Logrados, mes de Noviembre/2018.**

1. Se verifico los trabajos de restauración y conservación; integración de sillares en fachada Norte, sección central. Edificio 5D-15. Los trabajos de restauración y conservación que se efectúan en la sección central de fachada Norte, muros interiores y exterior. Edificio 5D-15, tienen como objeto estabilizar los muros verticales lado Norte, de cámara Norte. (Total 30.38 m2).
- 2 Se verifico los trabajos de mantenimiento de restauración y conservación, en muro interior lado Oeste. Edificio A-V, sitio arqueológico de Uaxactún. El mantenimiento a la restauración de los muros interiores. Edificio A-V, tiene como


objeto estabilizar los paramentos del muro interior, lado Oeste. Edificio A-V, sitio arqueológico de Uaxactún. (Total 7.50 m2).

3. Se verifico los trabajos de restauración y conservación, de los muros del segundo basamento, lado Norte. Edificio 5D-23, Acrópolis Norte. Los trabajos de restauración y conservación tienen la finalidad de estabilizar el muro Norte, del segundo basamento, lado Norte. Edificio. 5D-23. Acrópolis Norte. (Total 15.75 m2).
4. Se verifico los trabajos de restauración; en el muro de culata, lado Sur de bóveda, cámara central. Edificio 5D-105. Los trabajos de restauración y consolidación, tienen como objeto dar estabilidad al muro inclinado, lado Sur de bóveda, cámara central. Edificio 5D-105. (Total 2. m2).
5. En el basamento y estelas, lado Sur de Acrópolis Norte, Petrograbado, y bóvedas de Templo IV, y II, se verifico los trabajos de limpieza mecánica en estelas y altares. Los trabajos de limpieza mecánica a estelas y altares tienen como objeto de liberar de polvo, telas de araña y las moscas que anidan en la superficie, estas provocan desintegración de la piedra caliza a largo plazo. (Total 11 estelas).
6. Se verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico de Uaxactún; chapeo de maleza y grama Plaza; Central y Oeste, de Grupo E, así mismo la calzada que une los grupos D y E. Como también, se realizó el deshierbe a edificios: E-I, E-II, E-III, E-VII sub., E-IX y E-X, Grupo E. (Total 4,514 m2).

**Nota.**

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.

  
Esteban Leopoldo González Heredia.

  
YVONNE DÍAS GILBARDE  
PÉREZ RIVERA  
SUB ADMINISTRADOR  
PARQUE NACIONAL TIKAL  
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL