

Parque Nacional Tikal, 31 de Enero/ 2019.  
Informe No.1-2019.

Licda. Gladys Elizabeth Palala Gálvez.  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.  
Su Despacho.

Estimada Licenciada Pálala Gálvez.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero: 686-2019** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 8-2019**, correspondiente al periodo del 2 al 31 de enero, del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie C y número 000245.

**Actividades Realizadas, mes de Enero. 2,019.**

1. Limpieza mecánica en seco y húmedo, a monumentos In-Situ: Complejos N, O, P, Q, R, y H. Petro-grabado, Altar 13, Estructuras: 5D-50, 5D-51, 5D-52, 5D-43, y 5D-122.
2. Bacheo de áreas en mal estado, del sendero de grupo norte hacia la carretera que conduce hacia Uaxactún.
3. Recolección de piedra en laja de caliza para embono, material que se utilizara en la restauración de Estructura 5D-105.
4. Corte y extracción de piedra caliza, labrada para sillares. Material que se utilizara en la restauración de Estructura 5D-15.
5. Corte y extracción de bloques de caliza, para sillares de 0.60 x 0.40 x .035. Material que se utilizara para los trabajos de restauración de Templo I.
6. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se realizó chapeo de maleza y grama: plaza este, central, y oeste, grupo A. Como también, la calzada que une al grupo: A y B. Así mismo se realizó deshierbe en las estructuras: A-II, A-IV, A-V, A-XII, y A-XVIII. Grupo. A.


### Resultados Logrados, mes de Enero/2019.

1. Se verifico el trabajo de limpieza mecánica, en seco y húmedo: En monumentos de los Complejos N, O, P, Q, R, y H. Petro-grabado, Altar 13, Estructuras: 5D-50, 5D-51, 5D-52, 5D-43, y 5D-122. El Trabajo consiste en eliminar telas de araña, moscas que taladran la piedra, restos de tierra, así mismo, la microflora que crece por humedad en paramentos de muros y plataformas piramidales de templos, palacios y estructuras. (Total 287.44 m2).
2. Se verifico los trabajos de bacheo de áreas en mal estado, del sendero de grupo norte hacia la carretera que conduce hacia Uaxactún. El trabajo consiste en rellenar y nivelar las áreas del sendero donde se empoza las aguas de lluvia. (Total 40 m2).
3. Se verifico los trabajos de recolección de piedra caliza en laja para embono. El material se utilizara en los trabajos de restauración y conservación de la Estructura 5D-105. (Total 15 m3).
4. Se verifico los trabajos de corte y extracción de piedra caliza, labrada para sillares de 0.60 x 0.40 x 0.35. El material que se utilizara en la restauración y conservación de la Estructura 5D-15. (Total 155 bloques de 0.60 x 0.40 x 0.35).
5. Se verifico los trabajos de corte y extracción de bloques de caliza, para sillares de 0.60 x 0.40 x .035. Material que se utilizara para los trabajos de restauración y conservación de Templo I (Total 150 Sillares de 0.60 x 0.40 x 0.35).
6. Se verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico de Uaxactún. Chapeo de maleza y grama; plaza este, central, y oeste, grupo A. Como también, la calzada que une al grupo: A y B. Así mismo se realizó deshierbe en las estructuras: A-II, A-IV, A-V, A-XII, y A-XVIII. Grupo. A. (Total 5,400 m2).

#### Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.

  
Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.

