

Parque Nacional Tikal, 30 de Abril/ 2019.
Informe No.4-2019.

Licda. Gladys Elizabeth Palala Gálvez.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Pálala Gálvez.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero: 686-2019** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 8-2019**, correspondiente al mes de abril del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie C y número 000254.

Actividades Realizadas, mes de Abril. 2,019.

1. Limpieza mecánica en seco y húmedo, a monumentos In-Situ: Complejos: Q, R, M, O, P.H, y N. Petrograbado, y edificios; 6C-53, 5D-50.
2. Marcado y separado de cerámica; bordes, cuerpos, asas, y soportes. Material cerámico recuperado en excavaciones de los edificios 5D-105, y 5D-15.
3. Traslado de piedra en block, de 0.35 x 0.40 x 0.60, hacia Plaza Oeste. Material se utilizara en los trabajos de restauración de edificio 5D-15.
4. Construcción de una plataforma con tubería de metal y madera, adosada a la plataforma de madera, lado Oeste de edificio E-VII, Sub, de Uaxactún.
5. Traslado de blocks de piedra caliza, de cantera hacia el lado posterior de Templo V. El material se utilizara en los trabajos de restauración, edificio 5D-105.
6. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se realizó chapeo de maleza y grama: Plaza Este, Central y Oeste, grupo A. Como también, la calzada que une al grupo: A y B. Así mismo, se realizó deshierbe en las estructuras: A-IV, A-V, A-XII, A-XVIII. Grupo A.

Resultados Logrados, mes de Abril/2019.

1. Se verifico el trabajo de limpieza mecánica, en seco y húmedo: En complejos: Q, R, M, P.H, O, y N. Petrograbado, y edificios; 6C-53, 5D-50. El trabajo consiste en eliminar telas de araña, moscas que taladran la piedra, restos de tierra, así mismo, la microflora que crece por humedad en paramentos de muros y plataformas piramidales de templos, palacios y estructuras. (Total 321.38 m2)
2. Se verifico los trabajos de marcado y separado de cerámica; bordes, cuerpos, asas, y soportes. Material cerámico recuperado en las excavaciones de los edificios 5D-105, y 5D-15. (46 bolsas).
3. Se verifico los trabajos de traslado de piedra en block, hacia Plaza Oeste con. Material que se utilizara en los trabajos de restauración de edificio 5D-15. (Total 168 blocks de 0.35 x 0.40 x 0.60).
4. Se verifico la construcción de una plataforma de metal y madera, adosada a la plataforma superior, lado Oeste, edificio E-VII Sub, Uaxactún. La plataforma se construyó para el evento equinoccio de primavera, celebrado los días 20 y 21 de Marzo-2019. (168 m3)
5. Se verifico los trabajos de traslado de bloques de piedra caliza, de cantera hacia la parte posterior de Templo V. El material se utilizara en los trabajos de restauración del edificio 5D-105. (Total 86 Blocks de 0.35 x 0.40 x 0.60).
6. Se verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico de Uaxactún. Chapeo de maleza y grama; Plaza Este, Central, y Oeste, grupo A. Como también, la calzada que une a los grupos: A y B. Así mismo se realizó deshierbe en las estructuras: A-II, A-IV, A-V, A-XII, y A-XVIII. Grupo. A. (Total 5,416 m2).

Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.


Esteban Leopoldo González Heredia.


VOC 36
ING. DIMAS GILDARDO
PEREZ RIVERA
SUB ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL