

Licda. Gladys Elizabeth Palala Gálvez.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Pálala Gálvez.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero: 686-2019** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 8-2019**, correspondiente al mes de junio del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie C y número 000265.

Actividades Realizadas, mes de Junio. 2,019.

1. Restauracion de muros internos plataforma de sustentación, lado Norte y Este Edificio A-V, Uaxactún.
2. Colocación de láminas de zinc a los techos que protegen rótulos informativos en el sitio arqueológico de Uaxactún.
3. Limpieza mecánica en seco y húmedo, a monumentos In-Situ: Complejo Q, R, O, M, P, y N. Petrograbado, Edificio. 5D-50, 5D-51, 5D-52, 5D-33-3a y 2ª, y 5D-122, Estelas y alteres Plaza Mayor y Acrópolis Norte.
4. Limpieza en seco a piezas de cerámica, lítica y malacológicos que se exhiben en las vitrinas del corredor interno del CCIT.
5. Reintegración de sillares en muros de cornisa, extremo Oeste, lado Norte, sobre el muro de Edificio 5D-15.
6. Restauracion del tercer basamento, cornisa y lateral Oeste de escalinata ceremonial, de Edificio 5D-22, Acrópolis Norte.
7. Restauracion de muros interiores, lado Este y Oeste, y extremo Sur de bóveda de recinto Norte, Edificio 5D-105.
8. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se realizó chapeo de maleza y grama: : Plaza Este, Central, y Oeste, calzada que une a los grupos A y B. Edificios A-V, A-XVIII, A-IV, A-XII, A-II, Como también, Edificio de Juego de pelota, B-XIII, y Plaza Este, Oeste y Parqueo de Grupo B.

Resultados Logrados, mes de Junio/2019.

1. Se verifico los trabajos de restauración y consolidación en muros internos de plataforma de sustentación, lado Norte y Este, edificio A-V, Uaxactún. Los trabajos se realizan con el objeto de estabilizar los muros internos, lado Norte y Este de plataforma de sustentación. (Total 40 m²).
2. Se verifico los trabajos de colocación de láminas de zinc a los techos que protegen los rótulos informativos del sitio arqueológico de Uaxactún. Las láminas de zinc se colocaron para protección de los rótulos informativos que se encuentran en el caminamiento turístico. (7 techos de 1.80 m x 2.52 m).
3. Se verifico el trabajo de limpieza mecánica, en seco y húmedo: Complejo Q, R, O, M, P, y N. Petrograbado, Edificios: 5D-50, 5D-51, 5D-52, 5D-33-3a y 2^a, y 5D-122, estelas y alteres de Plaza Mayor y Acrópolis Norte. (Total 331.56 m²).
4. Se verifico los trabajos de limpieza en seco a piezas de cerámica, lítica y malacológicos que se exhiben en las vitrinas del corredor interno del CCIT. (9 vitrinas).
5. Se verifico los trabajos de reintegración de sillares en muros de cornisa, extremo Oeste, lado Norte, sobre el muro de Edificio 5D-15. (La integración de sillares en lado Norte de cornisa, tiene como objeto estabilizar la base de muros de bóveda. (Total 9 sillares de 0.30 x 0.35 x 0.60).
6. Se verifico los trabajos de restauración en el tercer basamento, cornisa y lateral de escalinata ceremonial, lado Oeste, Edificio 5D-22, Acrópolis Norte. Los trabajos de conservación arquitectónica se realizan con el objeto de estabilizar los muros del basamento piramidal y el lateral Oeste, de escalinata ceremonial. (14.99 m²).
7. Se verifico los trabajos de restauración en muros interiores, lado Este, Oeste, y muro interno de bóveda lado Sur, recinto Norte de Edificio 5D-105. Los trabajos de restauración de muros internos del recinto Norte, tienen como objeto estabilizar los muros de bóveda, lado Sur.
8. Se verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico de Uaxactún. Chapeo de grama y maleza; : Plaza Este, Central, y Oeste, calzada que une a los grupos A y B. Edificios A-V, A-XVIII, A-IV, A-XII, A-II, Como también, Edificio de Juego de pelota, B-XIII, y Plaza Este, Oeste y Parqueo de Grupo B. (Total 5,560 m²).

Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.



Esteban Leopoldo González Heredia.