

Licda. Gladys Elizabeth Palala Gálvez.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Pálala Gálvez.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero: 686-2019** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 8-2019**, correspondiente al mes de julio del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie C y número 000268.

Actividades Realizadas, mes de Julio. 2,019.

1. Restauracion de muros internos plataforma de sustentación, lado Sur y Oeste Edificio A-V, sitio arqueológico de Uaxactún.
2. En la terraza del segundo nivel del edificio A-XVIII, sitio arqueológico de Uaxactún. Se construyó una plataforma de madera con gradas en los extremos Este y Oeste.
3. Limpieza mecánica en seco y húmedo, a monumentos In-Situ: Plaza mayor, Complejos: R, O, Q, y N, Petrograbado, Altar 13, Estr. 5D-50, 5D-51, 5D-52, 5D-122, 5D-33, 5D-43, Templo III.
4. Reintegración de sillares en muros de cornisa, extremo Oeste, lado Norte, sobre el muro de Edificio 5D-15.
5. Restauracion Arquitectonica, lado Oeste, extremo Sur, cambio de muro y talud, del primer basamento, y lateral Oeste de escalinata ceremonial. Edificio 5D-22, Acrópolis Norte.
6. Restauracion de muro interior de bóveda, lado Oeste, recinto central, y muro Sur de recinto Norte. Edificio 5D-105.
7. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se realizó chapeo de maleza y grama: : Plaza Central, Oeste, calzada que une a los grupos D y E. Edificios E-I, E-II. E-III, E-VII sub, E-IX, y E-X. de Grupo E.

Resultados Logrados, mes de Julio/2019.

1. Se verifico los trabajos de restauración y consolidación en muros internos de plataforma de sustentación, lado Sur y Oeste de edificio A-V, sitio arqueológico de Uaxactún. Los trabajos se realizan con el objeto de estabilizar los paramentos de muros internos de la plataforma de sustentación. (Total 30 m2).
2. Se verifico la construcción de una plataforma de madera con gradas en los extremos Este y Oeste, en la terraza del segundo nivel del edificio A-XVIII. La plataforma de madera se construyó con el objeto evitar el impacto del calzado del turismo, sobre un banco en el segundo nivel del Edificio A-XVIII. (Una plataforma de madera de 2.40 m2).
3. Se verifico el trabajo de limpieza mecánica, en seco y húmedo: Plaza mayor, Complejos: R, O, Q, y N, Petrograbado, Altar 13, Estr. 5D-50, 5D-51, 5D-52, 5D-122, 5D-33, 5D-43, Templo III. (Total 491.24 m2).
4. Se verifico los trabajos de reintegración de sillares en muros de cornisa, extremo Oeste, lado Norte, sobre el muro de Edificio 5D-15. (Los trabajos de integración de sillares en lado Norte de cornisa, tienen como objeto, reforzar la base de muros inclinados de bóveda. (Total 16 sillares de 0.30 x 0.35 x 0.60).
5. Se verifico los trabajos de Conservacion arquitectónica, lado oeste, extremo sur, Cambio de muro y talud, primer basamento, como también el lateral Oeste, de escalinata ceremonial. Edificio 5D-22, Acrópolis Norte. Los trabajos de conservación arquitectónica se realizan con el objeto de estabilizar los paramentos de muros externos, lado Oeste del basamento piramidal. (28.19 m2).
6. Se verifico los trabajos de restauración en muro interior de bóveda, lado Sur, recinto central, y muro Sur de recinto Norte. Edificio 5D-105. Los trabajos de restauración en muros internos de bóveda, recinto Central, y recinto Norte, tienen como objeto estabilizar los muros de bóveda, y muro interno de culata Sur.(15.83 m2).
7. Se verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico de Uaxactún. Chapeo de grama y maleza; plaza Este, central, y Oeste, calzada que une a los grupos D y E. Edificios E-I, E-II, E.III, E-IV, E-V, E-VII sub. E-IX y E.X. (Total 4,945 m2).

Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.

Esteban Leopoldo González Heredia.

