

Guatemala, 31 de julio de 2019
Informe de actividades de julio de 2019

Licenciada

Gladis Elizabeth Palala Gálvez

Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural

Su Despacho.

Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe mensual de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 657-2019**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8-2019** correspondiente al mes de julio de 2019 y para cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie "A" y Correlativo No. 044.

Actividades Realizadas

- Se apoyó para verificar la planificación de materiales, para la proyección del segundo cuatrimestre del presente año, para los trabajos de Restauración de la Fachada Sur del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó en la supervisión del desmontaje de andamios en torreón este y presidencial.
- Se apoyó en la supervisión de limpieza e integración de piezas del Torreón central de la Fachada Sur del Palacio Nacional de la Cultura.

Resultados Obtenidos:

- Se brindo apoyo para la planificación de los materiales requeridos para el segundo cuatrimestre, cumpliendo con las necesidades que presenta la obra, según sus procesos e intervenciones en los trabajos de la Fachada Sur del Palacio Nacional de la Cultura
- Se apoyó a los profesionales de la oficina de Conservación con la supervisión del desmontaje de 64 módulos (128 marcos) de andamios con 128 breizas y 128 tablonos del Torreón Este, Así mismo se apoyó en la supervisión del desmontaje de 64 módulos (128 marcos) de andamios con 128 breizas y 44 tablonos del Torreón Presidencial.
- Se apoyó a los profesionales de la oficina de Conservación con la supervisión de las fachaletas y molduras para determinar la intervención en el torreón central de las cuales debido a su daño se ejecutó el proceso de limpieza e integración de las mismas, con el fin de Restaurar y recuperar las piezas que presenten un mayor deterioro, Así mismo se estableció el apoyo para la supervisión de la intervención en el balcón presidencial, limpieza de las escalinatas del control 1, 2 y 3, De igual manera se verifico la integración de sisa en la espadaña del módulo central, para el debido proceso de Restauración.

Sin otro particular y agradeciéndole sus buenos oficios, me suscribo muy atentamente.

Vo.Bo.


Licda. Lesly Karina López
Directora Técnica
Dirección de Museos y Centros
D.G.P.C.Y.N.


Nadia Miranda Barrera
Servicios Técnicos.