

Parque Nacional Tikal, 30 de Agosto/ 2019.
Informe No.8-2019.

Licda. Gladys Elizabeth Palala Gálvez.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Pálala Gálvez.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero: 686-2019** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 8-2019**, correspondiente al mes de agosto del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie C y número 000271.

Actividades Realizadas, mes de Agosto. 2,019.

1. Restauracion de plataforma circular ubicada en la parte interior de Edificio A-V, sitio arqueológico de Uaxactún.
2. En laboratorio del CCIT., se realizó marcaje y separación de cerámica; Bordes, cuerpos, asas, y soportes, material recuperado en las excavaciones de Estructuras: 5D-15, y 5D-105.
3. Limpieza mecánica en seco y húmedo, a monumentos In-Situ: Templo III, Plaza Oeste, Complejos: R, P, H, O, Acrópolis Norte Altares y Estelas, Estructuras: 5C-53, 5C-54 Mundo Perdido, Grupo 6C-XVI, Señor de los Espejos, y Estructura 5D-50.
4. Reintegración de sillares en filas 6,7, y 8, muro interior, extremo Oeste, cámara Norte. Edificio 5D-15.
5. Conservacion Arquitectonica, lado Oeste, extremo Sur, y Norte, muro y talud del primer basamento. Edificio 5D-22, Acrópolis Norte.
6. Restauracion de muro exterior basamento complementario, lado Norte de Cámara Norte. Edificio 5D-105.
7. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se realizó chapeo de maleza y grama: Plaza Este, Plaza central, Plaza Oeste, y Calzada que une a los grupos A y B. Como también, se realizó deshierbe a los Edificios: A-II, A-IV, A-V, A-XII, y A-XVII, de grupo A.

Resultados Logrados, mes de Agosto/2019.

1. Se verifico los trabajos de restauración y consolidación en la plataforma circular ubicada en el centro del edificio A-V, sitio arqueológico de Uaxactún. Los trabajos se realizan con el objeto de estabilizar e impermeabilizar la plataforma circular ubicada en el centro del edificio A-V. (Total 18 m2).
2. Se verifico los trabajos de marcaje y separación de material cerámico recuperado en las excavaciones de los Edificios 5D-15, y 5D-105. Trabajos de marcaje y separación que se realizan en el laboratorio del CCIT. (Total 35 Bolsas.)
3. Se verifico el trabajo de limpieza mecánica, en seco y húmedo: Templo III, Plaza Oeste, Complejos: R, P, H, O, Acrópolis Norte Altares y Estelas, Estructuras: 5C-53, 5C-54 Mundo Perdido, Grupo 6C-XVI, Señor de los Espejos, y Estructura 5D-50. (Total 377.83 m2).
4. Se verifico los trabajos de reintegración de sillares en filas 6,7, y 8, muro interior, extremo Oeste, cámara Norte. Edificio 5D-15. Los trabajos de integración de sillares en el extremo Oeste, de cámara Norte. Edificio 5D-15, tienen como objeto, reforzar los muros interiores de la cámara Norte. (Total 69 sillares nuevos de 0.30 x 0.35 x 0.60).
5. Se verifico los trabajos de conservación arquitectónica, lado Oeste, extremo Sur, y Norte, muro y talud del primer basamento. Edificio 5D-22, Acrópolis Norte. Los trabajos de conservación arquitectónica se realizan con el objeto de estabilizar los paramentos de muros externos del primer basamento, lado Oeste del basamento piramidal. (30.20 m2).
6. Se verifico los trabajos de restauración en muro exterior basamento complementario, lado Norte de Cámara Norte. Edificio 5D-105. Los trabajos de restauración en externos del basamento complementario, recinto Norte. (12.74 m2).
7. Se verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico de Uaxactún. Chapeo de grama y maleza; Plaza Este, Plaza central, Plaza Oeste, y Calzada que une a los grupos A y B. Como también, se realizó deshierbe a los Edificios: A-II, A-IV, A-V, A-XII, y A-XVII, de grupo A. (Total 5,416 m2).


Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.


Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.





Lic. Jorge Estuardo
Roldán Santizo
Administrador General
Parque Nacional Tikal

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural