

36

Factura Pequeño Contribuyente

ESTEBAN LEOPOLDO, GONZALEZ HEREDIA
 Nit Emisor: 7661037
 ESTEBAN LEOPOLDO GONZALEZ HEREDIA
 BARRIO VALLE NUEVO 80-15 San Benito, PETEN
 NIT Receptor: 3378519
 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 A2F046E6-2A79-44AF-83F8-2A2DA2D1B8AE
 Serie: A2F046E6 Número de DTE: 712590511
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emision: 28-feb-2020 10:51:30
 Fecha y hora de certificación: 03-feb-2020 10:51:30

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Por servicios profesionales prestados en el Parque Nacional Tikal del Instituto de Antropologia e Historia de la Direccion General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente al mes de Febrero/2,020, segun contrato No. 324-2,020, y Acuerdo Ministerial No. 13-2,020.	9,000.00	0.00	9,000.00	
TOTALES:					0.00	9,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



Gen: Nueve mil quetzales Exactos.

Cancelada


 ING. DIMAS GILDARDO PEREZ RIVERA
 SUB ADMINISTRADOR
 PARQUE NACIONAL TIKAL
 DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

Parque Nacional Tikal, 28 de febrero/ 2020.
Informe No.2-2020.

Lic. Eleuterio Cahuec del Valle.
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimado Licenciado Cahuec del Valle.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Número: 324-2020** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero. 13-2,020**, correspondiente al mes de febrero del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la factura **Serie: A2F046E6 Número de DTE: 712590511**.

Actividades Realizadas, mes de Febrero. 2,020.

1. Limpieza mecánica en seco y húmedo, a monumentos In-Situ: Complejos R, N, O, P, Q, R, H, y M. Petro-grabado Altar 13, Estructuras 5D-50, 5D-51, 5D-52, 5D-65, 5D-43, 5C-53 y 5D-122. Acrópolis Norte Estr. 5D-33-3”.
2. Excavación de pozos para la liberación de un área de 8 m x 45 m, lado Este de garita de Zocotzal.
3. Restauración de muro, tercer basamento, esquina sur-este, lado Este, de Estructura 5D-34, Acrópolis Norte.
4. Restauración y conservación de segundo de sustentación, lado Oeste, de Estructura 5D-15, Plaza Oeste.
5. Extracción de piedra laja para embono. Material que se utilizara para los trabajos de restauración en la Estructura 5D-22, Acrópolis Norte.
6. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se realizó chapeo de maleza y grama: Plaza Este, Central y Oeste, grupo A. Como también, la calzada que une al grupo: A y B. Así mismo, se realizó deshierbe en las estructuras: A-IV, A-V, A-XII, A-XVIII. Grupo A.


Resultados Logrados, mes de Febrero/2020.

1. Se verifico el trabajo de limpieza mecánica, en seco y húmedo: Complejos R, N, O, P, Q, R, H, y M. Petro-grabado, Altar 13, Estructuras: 5d-50, 5D-51, 5D-52, 5D-65, 5D-43, 5C-53 y 5D-122 .Acrópolis Norte Estr. 5D-33-3". El Trabajo consiste en eliminar telas de araña, moscas que taladran la piedra, restos de tierra, así mismo, la microflora que crece por humedad en paramentos de muros y plataformas piramidales de templos, palacios y estructuras. (Total 677.34 m2).
2. Se verifico la excavación de tres pozos de 1m x 1m. para la liberación de un área de 8 m x 45 m, lado Este de garita de Zocotzal. El área de terreno se liberara para la construcción de un parqueo para cuatro buses. (Total 3 pozos de 1m x 1m.).
3. Se verifico la restauración en el muro del tercer basamento, esquina sur-este, lado Este de Estructura 5D-34, Acrópolis Norte. Los trabajos de restauración se realizan para estabilizar la esquina sur-este del tercer basamento, lado Este. Estructura 5D-34 Acrópolis Norte. (Total 4 m2).
4. Se verifico los trabajos de restauración y conservacion de la segunda plataforma, del basamento de sustentación, lado Oeste, Estructura 5D-15. Los trabajos de restauración y conservacion de la segunda plataforma, del basamento de sustentación, se realizan con el objeto de estabilizar el muro vertical del recinto, lado Oeste. Estructura 5D-15. (Total 40.30 m2).
5. Se verifico los trabajos de corte y extracción de piedra de embono. Material que se utilizara para los trabajos de restauración en la Estructura 5D-22, Acrópolis Norte (Total 25 m3).
6. Se verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico de Uaxactún. Chapeo de maleza y grama; Plaza Este, Central y Oeste, grupo A. Como también, la calzada que une al grupo: A y B. Así mismo, se realizó deshierbe en las estructuras: A-IV, A-V, A-XII, A-XVIII. Grupo A. (Total 5,200 m2).

Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.


Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo. 

ING. DIMAS GILBERTO
PEREZ RIVERA
SUB ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL