

Factura Pequeño Contribuyente

ESTEBAN LEOPOLDO, GONZALEZ HEREDIA

Nit Emisor: 7661037

ESTEBAN LEOPOLDO GONZALEZ HEREDIA

BARRIO VALLE NUEVO 80-15 San Benito, PETEN

NIT Receptor: 3378519

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

FEBF7086-F9BE-4EC2-ADB3-4CB12EC78C86

Serie: FEBF7086 Número de DTE: 4189998786

Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 31-jul-2020 03:37:21

Fecha y hora de certificación: 01-jul-2020 03:37:21

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados en el Parque Nacional Tikal, del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente al mes de junio/2,020, según Contrato Administrativo No. 324-2,020-1 y acuerdo Ministerial No. 678-2,020.	9,000.00	0.00	9,000.00	
TOTALES:					0.00	9,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



San: Nueve mil quinientos Cero

[Handwritten signature]
Cancelada



[Handwritten signature]
ING. UMAYS GILBERTO
PEREZ RIVERA
SUB ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL

DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

Parque Nacional Tikal, 30 de junio/2020.
Informe No.6-2020.

Lic. Eleuterio Cahuec del Valle.
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimado Licenciado Cahuec del Valle.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Número: 324-2020-1** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero. 678-2,020**, correspondiente al mes de junio del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la factura **Serie: FEBF7086 Número de DTE: 4189998786**.

Actividades Realizadas, mes de Junio. 2,020.

1. Reunión con Administración, Asesor Unidad Técnica y Encargados de Unidades, para la elaboración de protocolo sanitario del Parque Nacional Tikal.
2. Monitoreo a edificios restaurados, ubicados en el caminamiento turístico área arqueológica. Parque Nacional Tikal.
3. Deshierbe a edificios restaurados ubicados en Acrópolis Central. Parque Nacional Tikal.
4. Traslado de piedra caliza tipo laja para embono, de ruta que conduce a Uaxactún, así la Plaza Oeste.
5. Con pintura de aceite color café oscuro, se realizó el pintado de la plataforma y escalinata de madera en Estructura E-VII, Sub de Uaxactún.
6. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se realizó chapeo de maleza y grama: Plaza Este, Plaza Central, y Plaza Oeste, de grupo A. Como también, la calzada que une al grupo: A y B. Así mismo, se realizó deshierbe en las estructuras: A-II, A-III, A-IV, A-V, A-XII, y A-XVIII. Grupo A.


Resultados Logrados, mes de Junio/2020.

1. Se verifico la elaboración de protocolo sanitario del Parque Nacional Tikal. El protocolo sanitario elaborado en conjunto con Administración, y Unidad Tecnica, es para ejecutarlo con el personal de hoteles, comedores, Venta de típicos, y trabajadores del Parque Tikal, como también, con el turismo que ingrese al Parque Nacional Tikal. (Total 1 documento)
2. Se verifico el monitoreo a edificios restaurados ubicados en el caminamiento turistico del área arqueológica. Parque Nacional Tikal. El monitoreo a edificios restaurados, se realizó con el objeto de constatar que los edificios no han sufrido daños en sus plataformas y muros que los conforman. (Áreas recorridas: Templo VI, Grupo G, Estr. 5D-105, Templo V, Palacios: 5D-15, y Palacio de las ventanas, Templo IV, y Zona Norte).
3. Se verifico la actividad de deshierbe a estructura ubicadas en Acrópolis Central del Parque Nacional Tikal. La actividad de deshierbe se realiza a las estructuras restauradas(Eliminación de maleza y hierba que crece sobre los muros y plataformas de edificios restaurados), (Total 1,680 m2)
- 4 Se verifico el traslado de piedra caliza tipo laja para embono. El material se utilizara para los trabajos de restauración del edificio 5D-35, ubicado en Acrópolis Norte. (Total 20 m3).
- 5- Se verifico los trabajos de pintado de plataforma y escalinata de madera ubicada en estructura E-VII Sub, de Uaxactún. Se realizó el recubrimiento con pintura de aceite color café oscuro a la plataforma y escalinata de madera, con el objeto de impermeabilizar de las aguas de lluvia. (Total 65 m2).
- 6- Se verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico de Uaxactún: Chapeo de maleza y grama; Plaza Este, Plaza Central, y Plaza Oeste, de grupo A. Como también, la calzada que une al grupo: A y B. Así mismo, se realizó deshierbe en las estructuras: A-II, A-III, A-IV, A-V, A-XII, y A-XVIII. Grupo (Total 6,300 m2).

Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.


Esteban Leopoldo González Heredia.


Vo. Bo. ING. DIMAS CHIDARRÉ
PEREZ RIVERA
SUB ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL
DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL