

# Factura Pequeño Contribuyente

**ESTEBAN LEOPOLDO, GONZALEZ HEREDIA**  
 Nit Emisor: 7661037  
**ESTEBAN LEOPOLDO GONZALEZ HEREDIA**  
**BARRIO VALLE NUEVO 80-15 San Benito, PETEN**  
 NIT Receptor: 3378519  
 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO  
 CULTURAL Y NATURAL

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**  
 961642CA-0FE1-4DA5-BEC9-2DA38210ECFA  
**Serie: 961642CA Número de DTE: 266423717**  
**Numero Acceso:**  
 Fecha y hora de emision: 31-ago-2020 07:34:52  
 Fecha y hora de certificación: 02-ago-2020 07:34:52

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados en el Parque Nacional Tikal, del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente al mes de Agosto/2,020, según Contrato Administrativo No. 324-2,020-1 y acuerdo Ministerial No. 678-2,020.	9,000.00	0.00	9,000.00	
<b>TOTALES:</b>					0.00	9,000.00	

\* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



*San: Nueve mil quetzales Exactos*

*Canceles*

*[Signature]*

  
**ING. DIMAS GILBARDU PÉREZ RIVERA**  
 SUB ADMINISTRADOR  
 PARQUE NACIONAL TIKAL  
 DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

Parque Nacional Tikal, 31 de Agosto/2020.  
Informe No.8-2020.

Lic. Eleuterio Cahuec del Valle.  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural.  
Su Despacho.

Estimado Licenciado Cahuec del Valle.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Número: 324-2020-1** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero. 678-2,020**, correspondiente al mes de agosto del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie: 961642CA Número de DTE: 266423717

**Actividades Realizadas, mes de Agosto. 2,020.**

1. Diagnóstico de estado de conservación a edificios restaurados, sitio arqueológico de Uaxactún.
2. Reunión con el Asesor de Unidad Técnica y Encargados de Unidades, para el análisis y emitir opinión técnica, sobre la solicitud de implementación Proyecto para la Infraestructura y Conectividad en el Parque Nacional Tikal
3. Elaboración de plantillas de cartón, para la elaboración de rótulos informativos en el área arqueológica.
4. Relleno de excavación, base de escalinata ceremonial, lado Sur del Templo 5D-35, Acrópolis Norte.
5. Seguimiento de excavación en primer y segundo cuerpo de basamento de sustentación, esquina Sur-Este, Estructura 5D-15, Plaza Oeste.
6. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se realizó chapeo de maleza y grama: Plaza Central, de grupo D, y Plaza Central, Plaza Norte y Oeste de grupo E. Como también, la calzada que une al grupo: D y E. Así mismo, se realizó deshierbe en las estructuras: E-I, E-II, E-III, E-VII Sub, E-IX, y E-X, de grupo E.


## Resultados Logrados, mes de Agosto/2020.

1. Se verifico la elaboración del documento de diagnóstico efectuado a edificios restaurados del sitio arqueológico de Uaxactún. El diagnóstico fue efectuado con el propósito de verificar si los edificios restaurados de los grupos: A, B, y E, de Uaxactún, tenían daños de colapso en muros y plataformas piramidales a causa del intemperismo (agua, sol y lluvia, (Total 1 documento).
2. Se verifico la reunión con el Asesor de Unidad Tecnica, y Asesores de Unidades del PANAT, para el análisis a solicitud: implementación Proyecto para la Infraestructura y Conectividad en el Parque Nacional Tikal. Reunión se efectuó con el objeto de analizar la solicitud: implementación Proyecto para la Infraestructura y Conectividad en el Parque Nacional Tikal, y emitir dictamen al respecto. (Total 1 documento).
3. Se verifico la elaboración de plantillas de cartón. Plantillas que se usaran para la elaboración de rótulos informativos en el área arqueológica del Parque Nacional Tikal. (Total 3 unidades).
4. Se verifico el relleno de excavación, ubicada en la base de escalinata ceremonial, lado Sur. Estructura 5D-35. Acrópolis Norte. Relleno efectuado con el objeto de cubrir la excavación que se efectuó en la base de escalinata ceremonial, lado Sur. Estructura 5D-35. Acrópolis Norte. (Total 5 m3).
5. Se verifico el seguimiento a excavación en primer y segundo cuerpo de basamento de sustentación, esquina Sur-Este Estructura 5D-15, Plaza Oeste. La elaboración de los techos a los monumentos In-Situ, tienen el objeto de protegerlos del intemperismo (Sol, Agua y Lluvia).. (Total 1.techo).
6. Se verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico de Uaxactún: Chapeo de maleza y grama; Plaza Central Grupo D. Plaza Central, Plaza Norte y Oeste, Grupo E, y Como también, la calzada que une al grupo: D y E. Así mismo, se realizó deshierbe en las estructuras: E-I, E-II, E-III, E-VII. Sub., E-IX, y E-X. Grupo E. (Total 5,650 m2 m2).

### Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.

  
Esteban Leopoldo González Heredia.

  
ING. DIMAS GILDARDO  
Pérez RIVERA  
SUB ADMINISTRADOR  
PARQUE NACIONAL TIKAL  
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL