

Guatemala, 30 de Octubre de 2020
Informe Mensual No. 01-2020

M.A. Arquitecto
Mario Roberto Maldonado Samayoa
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado M.A. Arquitecto Maldonado:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi Informe Mensual conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 4976-2020**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 996-2020** correspondiente del 23 al 31 de Octubre del informe del año 2020 y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie: 3CC438CF Número de DTE: 1046825098.

Actividades Realizadas:

- a) Apoyar en planificación a los profesionales de la oficina de Conservación y Restauración, de la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.
- b) Brindar Apoyo a los profesionales en la elaboración de estudios de conservación y restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- c) Apoyar en la planificación de los proyectos para la conservación y restauración pertenecientes al Palacio Nacional de la Cultura (Elaboración de planos, levantamientos geométricos, perspectivas, presentaciones, renders, mediciones, etc.)
- d) Apoyar a los profesionales del departamento de conservación en la protección y restauración de los bienes patrimoniales pertenecientes al Palacio Nacional de la Cultura.
- e) Apoyar a los profesionales del departamento de conservación en informar sobre los daños ocasionados o intervenciones que pongan en riesgo la integridad física del Palacio Nacional de la Cultura.

- f) Apoyar a los profesionales del departamento de conservación en dar seguimiento a las obras de intervención que se ejecutan.
- g) Otras actividades afines a los servicios a prestar.


Resultados Obtenidos:





No.	Departamento/Taller	Actividad	Área
1	Taller de Plomería	<p>Inspección, revisión de daños y estado de cada batería de baños a restaurar del Palacio Nacional de la Cultura.</p> <p>Se recopilaron muestras de los pisos originales de las baterías de baños para consultar a proveedor la posibilidad de fabricación de los mismos para cambios y reparaciones</p>	Baterías de baños a restaurar del Palacio Nacional de la Cultura
2	Administración	Se procedió a notificar y documentar con fotos incidente ocurrido en área anexa a primer control de seguridad de la entrada del Palacio Nacional de la cultura en donde se ve involucrada una unidad K9 de SAAS quien se soltó de la correa y ocasiono la caída de un reloj marca Ericcson en exhibición, parte de la colección de relojes del Palacio.	Anexo a Primer control de Seguridad
3	Taller de Albañilería	Se atendió solicitud de inspección de área con humedad en entrada a elevador de despacho ministerial, previo a aplicación de pintura, se encontraron áreas deterioradas por filtraciones provenientes de la azotea específicamente en techo y parte superior de las paredes.	Área Exterior Despacho Ministerial
4	Taller de Herrería	Se atendió solicitud por parte de despacho de Ministro de Cultura y Deporte para propuesta de ubicación de puerta externa en reja que colinda con la calle, con ingreso directo a Despacho ministerial la cual procede y es de carácter urgente.	Baranda de Jardinería sobre 6ª Calle


5	Taller de Albañilería	Se inspeccionó orden en área de basura y desechos en la azotea la cual será retirada en los próximos días por planilla del palacio.	Azotea
6	Administración	Se atendió a la solicitud del oficio SG-184-2020 de colocación de 2 dispensadores de papel en: *Servicio sanitario de la sala No. 15, 3er nivel Patio La Paz, el cual es utilizado por los asesores de la dirección Superior del Ministerio de Cultura y Deportes. *Oficina No. 2 de la Administración General del Ministerio de Cultura y Deportes.	3 Nivel Patio La Paz Administración Ministerio de Cultura y Deportes
7	Administración	Se superviso la instalación de 4 tubos base de hierro temporales para colocación de luces navideñas en el área de jardinería de fachada oeste.	Jardín Fachada Oeste
8	Taller de Plomería	Se atendió a la solicitud del oficio SCSPR-SG-14-2020 de Inspección y revisión de 2 mingitorios de los sanitarios de hombres ubicados en la sala 08 Patio la Paz.	Sala 08, primer nivel Patio la Paz
9	Administración	Se notificó a Administración de la solicitud de parte de despacho ministerial para remover andamios de las reparaciones de columnas en el 3er nivel ala central del Palacio Nacional de la cultura y de aplicación de pintura en muros de área exterior del despacho la cual se encuentra sucia y dañada a causa del guano generado por murciélagos.	Tercer Nivel, Vestíbulo Central Área Exterior Despacho Ministerial

10	Taller de Vitrales	Se recibió solicitud de extensión de área para trabajos de restauración de vitrales.	Azotea
11	Taller de Vitrales	Toma de fotos e Inspección del área a intervenir en azotea para llevar a cabo el proyecto de extensión de área para trabajos de restauración de vitrales.	Azotea
12	Sub- Administración	Reunión con personal de vitrales y Arquitecta Rojas para atender a necesidades y peticiones a considerar para el diseño de la extensión del área de vitrales para realizar las restauraciones programadas para 2020 y 2021.	Azotea
13	Sub-Administración Taller de Vitrales	Propuesta piloto de diseño del proyecto de extensión de área de restauración de vitrales tomando en cuenta todas las necesidades y espacios requeridos.	Azotea


FOTOGRAFIAS






 Karla Ivania Arenas Garcia

Vo. Bo.


 Licda. Dany Paola María Siliezar
 Administradora
 Palacio Nacional de la Cultura
 Dirección General del Patrimonio
 Cultural y Natural