

Arquitecto.  
Breitner Roely Gonzales Maldonado  
Director General  
Dirección General del patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho.

Estimado Director;

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato de Prestación por servicios Técnicos Número DGPCYN-029-2021**, aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 8-2021** correspondiente **del 4 de enero al 31 de enero del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie: FDB3D473 Número de DTE: 112479182**

**Actividades Realizadas:**

1. Apoyo en el mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Apoyo en el mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Apoyo en la restauración del edificio B-24 en el sitio arqueológico Naranjo.
4. Apoyo en la restauración del edificio 389 en el sitio arqueológico Yaxha.

## Resultados Obtenidos:

1. Se hicieron trabajos de limpieza en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en Naranjo.

2. Se hicieron trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 10 hectáreas en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo, generando vistas de edificios con arquitectura restaurada dentro del conjunto urbano.

*Vista de los edificios B-14 y B-15 en la Acrópolis Central de Naranjo.*



3. En el edificio B-24 ubicado en el extremo sur de la Plaza Central del sitio arqueológico Naranjo se trabajó en la estabilización de 17 m<sup>2</sup> de relleno constructivo en la fachada oeste extremo norte en el último cuerpo de la pirámide, área que conserva restos de relieves formados con piedra canteada.

*Edificio B-24, fachada oeste extremo norte del área que ocupan los mascarones en la parte superior de la*



*pirámide.*

En el lado norte se trabajó en la recuperación de 32 m<sup>2</sup> de fachada donde se recuperó un volumen estimado de 48 m<sup>3</sup> de piedra unida con mezcla hecha a base de cal y forma parte del material deslizado durante la temporada de lluvias de los meses de octubre y noviembre del año 2,020,

*Edificio B-24, fachada norte, proceso de limpieza y preparación del área antes de iniciar con el proceso de reintegración del material deslizado.*



4. En el edificio 389 se continúa con el proceso de impermeabilización de la superficie y a lo largo de todo el lateral norte sobre los dinteles y bóveda, se trabajó una superficie estimada en 9.00 m<sup>2</sup> en la fachada norte y de 28.00 m<sup>2</sup> en la plataforma que forma el techo del edificio.

*Edificio 389, proceso del trabajo de impermeabilización.*



  
Raúl Eduardo Noriega Girón

Vo. Bo.   
Maura López  
Coordinador Administrativo  
Departamento de Conservación y Rescate  
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos  
IDACH-2023-112

C.c. Archivo.