

Tikal, Flores, Petén 29 de Abril del 2021
Informe No.04 2021

Arq.: Breitner Roely Gonzáles Maldonado.
Director general del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Director

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensual conforme a lo estipulado en el **Contrato de prestación de servicios Técnicos No. DGPCYN 029-1480-2021** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número No. 291-2021** correspondiente del 05 al 30 de Abril del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura electrónica **Serie: 8E111C57** **Número de DTE: 3429581884.**

ACTIVIDADES REALIZADAS:

ACROPOLIS NORTE:

Estructura 5D-33-2da.

- Limpieza Mecánica en seco de los elementos arquitectónicos al este y oeste de estructura, como chapeo, desyerbé y barrido del área.
- Desraizado de maleza como el llenado con mezcla de los agujeros dejados por las raíces.

PLAZA OESTE:

- Limpieza Mecánica en seco de estelas y altares.
- Barrido y chapeo limpieza del área donde se localizan los monumentos mencionados.

COMPLEJO Q:

- Limpieza Mecánica en seco de estelas y altares.
- Barrido y chapeo limpieza del área donde se localizan los monumentos mencionados.

COMPLEJO R:

- Limpieza Mecánica en seco de estelas y altares.
- Barrido y chapeo limpieza del área donde se localizan los monumentos mencionados.

COMPLEJO N:

- Limpieza Mecánica en seco de estelas y altares.
- Barrido y chapeo limpieza del área donde se localizan los monumentos mencionados.

COMPLEJO O:

- Limpieza Mecánica en seco de estelas y altares.

Barrido y chapeo limpieza del área donde se localizan los monumentos mencionados.

Estructura 5D-33-2a Kinix Ahau

- Continuación con la preparación de madera para la elaboración de cubierta con palma sintética
- Se continúa con el pintado de madera que se utilizara para la elaboración de cubierta con palmex o palma sintética en este sector.

Estructura 5D-33-2a Venus Este y Oeste

- Continuación con la preparación de madera para la elaboración de cubierta con palma sintética

OTRAS ACTIVIDADES:

- Proceso de registro fotográfico en actividades de otros frentes de trabajo.
- Registro fotográfico en estructuras con problemas restaurativos, para realizar propuestas de conservación.
- Apoyo en otras actividades solicitadas por la coordinación técnica de arqueología y administración del Parque.
- Acompañamiento a grupo de filmación dentro del Parque.
- Aprovechamiento forestal de la especie manchiche y cedro para la elaboración de cubiertas de palma sintética.

RESULTADOS OBTENIDOS:**ACROPOLIS NORTE:****Estructura 5D-33-2da.**

- Limpieza Mecánica en seco de los elementos arquitectónicos al este y oeste de estructura, como chapeo, desyerbé y barrido del área.
- Desraizado de maleza como el llenado con mezcla de los agujeros dejados por las raíces.

PLAZA OESTE:

- Limpieza Mecánica en seco de estelas y altares.
- Barrido y chapeo limpieza del área donde se localizan los monumentos mencionados.

COMPLEJO Q:

- Limpieza Mecánica en seco de estelas y altares.
- Barrido y chapeo limpieza del área donde se localizan los monumentos mencionados.

COMPLEJO R:

- Limpieza Mecánica en seco de estelas y altares.
- Barrido y chapeo limpieza del área donde se localizan los monumentos mencionados.

COMPLEJO N:

- Limpieza Mecánica en seco de estelas y altares.
- Barrido y chapeo limpieza del área donde se localizan los monumentos mencionados.

Complejo O:

- Limpieza Mecánica en seco de estelas y altares.
- Barrido y chapeo limpieza del área donde se localizan los monumentos mencionados.

Estructura 5D-33-2a Kinix Ahau

- Continuación con la preparación de madera para la elaboración de cubierta con palma sintética
- Se continúa con el pintado de madera que se utilizara para la elaboración de cubierta con palmex o palma sintética en este sector.

Estructura 5D-33-2a Venus Este y Oeste

- Continuación con la preparación de madera para la elaboración de cubierta con palma sintética


OTRAS ACTIVIDADES:

- Proceso de registro fotográfico en actividades de otros frentes de trabajo.
- Registro fotográfico en estructuras con problemas restaurativos, para realizar propuestas de conservación.
- Apoyo en otras actividades solicitadas por la coordinación técnica de arqueología y administración del Parque.
- Acompañamiento a grupo de filmación dentro del Parque.
- Aprovechamiento forestal de la especie manchiche y cedro para la elaboración de cubiertas de palma sintética.



Jose Maria Anavisca.

Vo.Bo.



ING. DIMAS GILARDO
PEREZ RIVERA
SUB ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATIVO