

Guatemala, 30 de julio 2021
Informe No. 07-2021

Sr. Director:
Arquitecto Breitner Roely González Maldonado.
Director General del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Arquitecto González Maldonado:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato de prestación de servicios profesionales individuales en general Número DGPCYN -029- 1482-2021, aprobado mediante el acuerdo ministerial número 291-2021**, correspondiente al mes de julio del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura: Serie: C3F83270 Número de DTE: 331566255**.

Actividades Realizadas:

1. Se tomó información del pozo No. 98.
2. Registro gráfico del pozo No. 98.
3. Excavación Pozo No. 99.
4. Se tomó información del pozo No. 99
5. Registro grafico del pozo No. 99.
6. Excavación del Pozo No. 100.
7. Evacuación de materiales cámara sur lado este.
8. Deshierbe sobre palacios y templos.
9. Batido de mezcla e hidratación de cal.
10. Limpieza general Patio Norte Plaza Oeste.

Resultados Obtenidos

1. Se asesoró a don Marvin Leonel Morales González en conjunto con excavador y ayudantes dar seguimiento a la excavación del pozo No. 98 de 4.00 X 4.00m, al finalizar la excavación quedó a la vista el núcleo que forma el segundo cuerpo, aparece el andén superior y el muro de la banqueta integrado con 3 hiladas de sillares, se tomó la información de los datos, alturas del cuerpo, ancho de andén y medidas de los sillares originales encontrados *insitu*. (Inciso a, b, c, d, e y f)
2. Se asesoró a don Rudy Morales Mayen en conjunto con su ayudante realicen el registro gráfico del Pozo No. 98 de 4.00 X 4.00, en papel milimetrado a escala 1:20; elevación, Planta y cortes, así mismo realizar un dibujo general de los pozos excavados y su calcado individual. (Inciso a, b, c, d, e y f)

3. Se asesoró a don Marvin Leonel Morales y ayudantes iniciar la excavación del pozo No. 99 de 4.00 X 3.00m con eje este-oeste siguiendo la evidencia que apareció en el Pozo No. 98, sobre el segundo cuerpo escalonado de sustentación y el muro de banqueteta, al finalizar la excavación quedo a la vista evidencia de dos sillares colocados de punta, uno en la primera hilada y el segundo en la segunda hilada pegado a la alineación del lateral de las gradas ceremoniales el cual ya no existe. También siguieron las tres hiladas de la banqueteta hasta el lateral de una segunda escalinata de ascenso a la banqueteta. (Inciso a, b, c, d, e y f)
4. Se asesoró a don Marvin Leonel Morales y sus ayudantes se tomen los datos de la información dejada al descubierto al finalizar la excavación del Pozo No. 99 de 4.00 X 3,00m, núcleo del segundo cuerpo con dos hiladas con un sillar de punta en cada una pegado a la alineación del lateral de las gradas ceremoniales que ya no existen, la altura del segundo cuerpo es de 1.94m, apareció evidencia de la caja constructiva, el muro de fachada de la banqueteta con 3 hiladas de sillares mide 1.05 de alto, el andén tiene un ancho de 1.47m. (Inciso a, b, c, d, e y f)
5. Se asesoró a el señor Gonzalo Sánchez en conjunto con su ayudante dar seguimiento a los dibujos en papel milimetrado a escala 1:20 de la elevación y planta, así como cortes de la excavación del Pozo No. 99 y 98 no finalizado, así mismo continuar con la planta de los pozos pendientes y su calcado individual por cada pozo finalizado. (Inciso a, b, c, d, e y f)
6. Se asesoró a don Marvin Leonel Morales en conjunto con los ayudantes, continuar con las excavaciones iniciando el Pozo No. 100, se evacuó tierra producto de la excavación del pozo No. 91 y 97, luego se marcó el pozo de 2.00 X 4.00m con orientación norte-sur, sobre el lateral de las gradas ceremoniales que ya estaba a la vista. (Inciso a, b, c, d, e y f)
7. Se asesoró a don Placido Aldana continuar con la evacuación del material colapsado de la Cámara Sur lado este, el avance ha sido de 6.70m vaciando el total del material, y un lote de 1.90m de largo por 1.30m de alto separado el material como lote 1, pendiente de evacuar 1.43 de alto X 1.90 de largo X 1.90 de ancho. (Inciso a, b, c, d, e y f)
8. Se asesoró a todo el personal del grupo del proyecto de investigación y restauración del Palacio 5D-15 Plaza Oeste, para que realicen deshierbe en la Gran Pirámide de Mundo Perdido 5D-54 en sus 4 fachadas y cuerpos, así como en el Palacio de las Ventanas o de los Murciélagos fachada principal este, en su base y partes embonadas del friso y fachada posterior oeste en dos cuerpos escalonados, recinto y friso. Finalizando la actividad en un 100%. (Inciso a, b, c, d, e y f)
9. Se asesoró al señor Hugo Noel Figueroa Elías para que se active la cal hidratada y la mezcla en dos piletas de 4.00 X 0.60 X 0.60 cada una, para que su añejamiento esté listo al inicio de la restauración. (Inciso a, b, c, d, e y f)


10. Se asesoró al señor Hugo Noel Figueroa Elías para dar seguimiento a la limpieza general del Patio Norte de la Plaza Oeste, dejándola limpia cada fin de semana y que el turismo encuentre el área sin problemas. (Inciso a, b, c, d, e y f)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi Contrato de Servicios Profesionales No. DGPCYN-029-1482-2021 y Acuerdo Ministerial No. 291-2021, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración. (Inciso a, b, c, d, e y f)



Miguel Emerenciano Acosta Zac.

Vo. Bo.



ING. DIMAS GILDAARDO
PÉREZ RIVERA
ADMINISTRADOR
NACIONAL TIKAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL