

SERVICIOS BURGOS

Prop. JOSE ALBERTO BURGOS MORENO
Playa Blanca Zona 1 San Benito, Petén

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE
Serie: A1

NIT. 1547610-3

Nº 000016

DIA	MES	AÑO
26	03	2013

NOMBRE: DIRECCION GENERAL DEL PATRI-
MONIO CULTURAL Y NATURAL.-

DIRECCION: 12 AV. 11-11 Zona 1.-

NIT: 337851-9

NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
000001	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL PARQUE NA- CIONAL TIKAL DE LA DI- RECCION GENERAL DEL -- PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIE- NTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013, SEGUN -- CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 369 - 2013 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 28 - 2013.	5000.00
TOTAL EN LETRAS SON CINCO MIL QUETZA- LES EXACTOS.		

"Imprenta Mirpa" NIT. 2400465-0 Tel. 79248364

Res. No. 2012-5-556-576 de fecha 20/04/2012 del 01 al 50
ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Contabilidad

TOTAL Q.

5,000.00

Parque Nacional Tikal, Flores, Peten, 26 de Marzo/ 2013.
Informe No.03-2013.

Licenciada:
Rosa María Chán Guzmán.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chán:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios técnicos profesionales Numero 369-2013 y Acuerdo Ministerial No. 28-2013**, correspondiente al mes de Marzo del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número serie "A1" ,000016**.

Actividades Realizadas:

1. Reuniones de trabajo con la Licenciada Mónica Pellecer, sub administradora del Parque, relacionada con la materia de la mecánica para establecer los lineamientos de trabajo durante el presente mes.
2. Se realizaron comisiones en el área central desde el Parque Nacional Tikal hacia Santa Elena, Petén, para verificar la disponibilidad de repuestos de algunos vehículos al servicio del Parque.
3. Se le realizo cambio de disco de closh el camión del Parque, marca Mercedes Benz Placas O-349BBD.
4. Se le graduaron los frenos a los vehículos al servicio del Parque Nacional Tikal, siendo el bus marca Hino que traslada al personal, desde Santa Elena hasta el Parque y viceversa, de lunes a viernes; también al vehículo placas O-7789.
5. Se reparo al Toyota hilux placas o-569bbf.
6. Se reparo planta eléctrica uso del taller de carpintería del parque nacional tikal.
7. Se repararon dos chapiadoras del parque nacional tikal.

Resultados obtenidos:

1. 06 Reuniones de trabajo realizadas con el sub administrador relacionada con la materia de la mecánica para establecer los lineamientos de trabajo durante el presente mes.
2. 04 comisiones en el área central de Santa Elena, Petén, para verificar la disponibilidad de repuestos de algunos vehículos al servicio del Parque Nacional Tikal.

3. 01 se le cambio disco de closh y rectificación de volante al camión mercedes benz del Parque, Placas O-349BBD.
4. 02 graduaciones a los frenos realizadas a los vehículos al servicio del Parque Nacional Tikal, siendo el bus marca Hino que traslada al personal, desde Santa Elena hasta el Parque y viceversa, de lunes a viernes; también al vehículo placas O-7789.
5. 01 al Toyota hilux placas o-569bbf reparación del motor.
6. 01 se reparo la planta eléctrica de uso de carpintería del taller.
7. 02 reparaciones de dos chapiadoras de uso de manteamiento del parque nacional tikal.

Atentamente.

José Alberto Burgos Moreno.

Vo. Bo.

Licda. Mónica Karina Pellecer Alecio
SUB-ADMINISTRADORA a.i.
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural