

SERVICIOS BURGOS

AV. ALBERTO LUJAN MORENO
CALLE BARRIO DE LA UNIÓN

FACTURA DE REQUERIMIENTO
CONTINENTE
2015

Nº. 1547610-3

CIA	MES	AÑO

El presente documento tiene como finalidad informar a los señores interesados en el servicio de mantenimiento de los vehículos de la Flota Municipal, que el servicio se presta en las condiciones siguientes:

1. El servicio se presta en las condiciones siguientes:

2. El servicio se presta en las condiciones siguientes:

3. El servicio se presta en las condiciones siguientes:

4. El servicio se presta en las condiciones siguientes:

5. El servicio se presta en las condiciones siguientes:

6. El servicio se presta en las condiciones siguientes:

7. El servicio se presta en las condiciones siguientes:

8. El servicio se presta en las condiciones siguientes:

9. El servicio se presta en las condiciones siguientes:

10. El servicio se presta en las condiciones siguientes:

El presente documento tiene como finalidad informar a los señores interesados en el servicio de mantenimiento de los vehículos de la Flota Municipal, que el servicio se presta en las condiciones siguientes:

11. El servicio se presta en las condiciones siguientes:

12. El servicio se presta en las condiciones siguientes:

13. El servicio se presta en las condiciones siguientes:

14. El servicio se presta en las condiciones siguientes:

15. El servicio se presta en las condiciones siguientes:

16. El servicio se presta en las condiciones siguientes:

17. El servicio se presta en las condiciones siguientes:

18. El servicio se presta en las condiciones siguientes:

19. El servicio se presta en las condiciones siguientes:

20. El servicio se presta en las condiciones siguientes:

TOTAL C

Licenciada:
Rosa María Chán Guzmán.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chán:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios técnicos profesionales Numero 369-2013 y Acuerdo Ministerial No. 28-2013**, correspondiente al mes de Mayo del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número serie "A1" ,000018**.

Actividades Realizadas:

1. Reuniones de trabajo con la Licenciada Mónica Pellecer, sub administradora del Parque Nacional Tikal, para establecer los lineamientos de trabajo durante el presente mes.
2. Se realizaron comisiones en el área central de Santa Elena, Petén, para verificar la disponibilidad y cotización de repuestos de algunos vehículos al servicio del Parque Nacional Tikal.
3. Se realizaron cambios de llantas, ring 750x 16, con sus respectivos tubos y protectores al camión marca Toyota-Dina, placas O-571BBF.
4. Se le graduaron los frenos y chequeo de la caja de Catarina, se le efectuó soldadura al escape completo al bus pulman, marca Hino, placas O-7789. que traslada al personal, desde Santa Elena hasta el Parque y viceversa, de lunes a viernes.
5. Se Chequeo la caja de velocidades y graduación de frenos y closh, al bus marca Hino, placas O-347BBD.
6. Se chequeo el funcionamiento de una motosierra marca Sthill, a cargo del proyecto de trabajo del Templo IV. Siendo la bobina la causa del desperfecto, la cual requiere un cambio de la misma.
7. Se repararon dos chapeadoras de la unidad de mantenimiento del parque, las cuales son utilizadas para las áreas verdes.
8. Se le hizo servicio de mantenimiento a la bomba de agua del Parque. El servicio consistió en cambio de aceite de motor con sus respectivas candelas.

Resultados obtenidos:

1. Cinco reuniones de trabajo realizadas con la Licenciada Mónica Pellecer, sub administradora del Parque Nacional Tikal, para establecer los lineamientos de trabajo durante el presente mes.
2. Cuatro comisiones realizadas en el área central de Santa Elena, Petén, para verificar la disponibilidad y cotización de repuestos de algunos vehículos al servicio del Parque Nacional Tikal.
3. Un cambio de llantas, ring 750x 16 realizado, con sus respectivos tubos y protectores al camión marca Toyota-Dina, placas O-57188F.
4. Una graduación realizada a los frenos y chequeo de la caja de Catarina, se le efectuó soldadura al escape completo al bus pulman, marca Hino, placas O-7789. que traslada al personal, desde Santa Elena hasta el Parque y viceversa, de lunes a viernes.
5. Un chequeo realizado a la caja de velocidades y graduación de frenos y closh, al bus marca Hino, placas O-34788D.
6. Un chequeo realizado para ver el funcionamiento de una motosierra marca Sthill, a cargo del proyecto de trabajo del Templo IV. Siendo la bobina la causa del desperfecto, la cual requiere un cambio de la misma.
7. Dos chequeos realizados a chapeadoras de la unidad de mantenimiento del parque, las cuales son utilizadas para las áreas verdes.
8. Un servicio de mantenimiento realizado a la bomba de agua del Parque. El servicio consistió en cambio de aceite de motor con sus respectivas candelas.

Atentamente.


José Alberto Burgos Moreno.

Vo. Bo.


Licda. Mónica Karina Pellecer Alejo
SUB ADMINISTRADORA a.i.
Parque Nacional Tikal
Comisión General del Patrimonio Cultural y Natural