

SERVICIOS BURGOS

Prop. JOSE ALBERTO BURGOS MORENO
Playa Blanca Zona 1 San Benito, Petén

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE

NIT. 1547610-3

Serie: A1

Nº 000019

DIA	MES	AÑO
28	06	2013

NOMBRE: DIRECCION GENERAL DEL PATRI-
MONIO CULTURAL Y NATURAL -
DIRECCION: 12 av. 11-11 Zona 1.-
NIT: 337851-9

NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
0	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL PARQUE NA- CIONAL TIKAL DE LA DI- RECCION GENERAL DEL -- PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013, SEGUN CONTRA- TO ADMINISTRATIVO NO. 369 - 2013 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 28 - 2013.	5,000.00
	<i>[Signature]</i>	4
TOTAL EN LETRAS SON CINCO MIL QUETZALES EXACTOS.		

Imprenta Mirpa NIT. 2400465-0 Tel. 79248364

Res. No. 2012-5-556-576 de fecha 20/04/2012 del 01 al 50
ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Contabilidad

TOTAL Q. 5,000.00

Licenciada:
Rosa María Chán Guzmán.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chán:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios técnicos profesionales Numero 369-2013 y Acuerdo Ministerial No. 28-2013**, correspondiente al mes de Junio del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número serie "A1" ,000019**.

Actividades Realizadas:

1. Reuniones de trabajo con la Licenciada Mónica Pellicer, sub administradora del Parque Nacional Tikal, para establecer los lineamientos de trabajo durante el presente mes. (Inciso c).
2. Se realizaron comisiones en el área central de Santa Elena, Petén, para verificar la disponibilidad y cotización de repuestos de algunos vehículos al servicio del Parque Nacional Tikal. (Inciso c).
3. Se realizo cambio de aceite al motor con su respectivo filtro de aceite, también filtro de diesel se le cambiaron bombas auxiliares traseros limpieza de mordaza delantera al Toyota dina placas O-916-BBD. (Inciso a)
4. Se realizo cambio de aceite al motor filtro de aceite y diesel, también frenos al Mazda, placas O-692BBC (Inciso a).
5. Se cambió el aceite al motor y limpieza de carburador, así como del filtro de aire a la moto placas M-106BZD (Inciso a).
6. Se cambió el aceite al motor y limpieza al carburador, así como, se le cambió el tubo delantero a la moto, placas M-015BZD (inciso a).
7. Se hizo cambio de aceite al motor filtro de aceite y filtro de diesel, cambio de aceite a la Catarina, y se reparo bomba principal del closh a la camioneta Hino, placas O-347BBD (Inciso a).
8. Se le hizo limpieza de carburador y filtro de aire a la chapeadora. (inciso a)

Resultados obtenidos:


1. Dos reuniones de trabajo realizadas con la Licenciada Mónica Pellicer, sub administradora del Parque Nacional Tikal, para establecer los lineamientos de trabajo durante el presente mes. (Inciso c).
2. Cinco comisiones realizadas en el área central de Santa Elena, Petén, para verificar la disponibilidad y cotización de repuestos de algunos vehículos al servicio del Parque Nacional Tikal. (Inciso c).
3. Un cambio de aceite realizado al motor con su respectivo filtro de aceite, también filtro de diesel, como también se le cambiaron bombas auxiliares traseros, limpieza de mordaza delantera, al Toyota dina placas O-916-BBD (Inciso a).
4. Un cambio de aceite al motor realizado, un cambio de filtro de aceite y diesel realizado, como también se graduaron los frenos, al vehículo Mazda placas O-692BBC (Inciso a).
5. Un cambio de aceite al motor realizado, un cambio de filtro de aire, como también limpieza de carburador, a la moto placas M-106BZD (Inciso a).
6. Un cambio de aceite al motor realizado y su limpieza al carburador, como también se le cambio el tubo delantero, a la moto placas M-015BZD (inciso a)
7. Un cambio de aceite al motor realizado, cambio de filtro de aceite, filtro de diesel, como también se le realizo el cambio de aceite a la Catarina. Así mismo se reparo la bomba principal del closh, a la camioneta Hino placas O-347BBD (Inciso a).
8. Una limpieza de carburador realizada y filtro de aire, a la chapeadora del parque Nacional Tikal. (Inciso a).

OBSERVACIONES: Las actividades y resultados obtenidos, se realizaron en base a los incisos de la cláusula segunda del Contrato Administrativo No. 369-2013 y Acuerdo Ministerial No. 28-2013. De las actividades y resultados los mismos son registrados y documentados por medio de un informe de avances de trabajo, entregados a la Administración del Parque Nacional Tikal.

Atentamente.

José Alberto Burgos Moreno.

Vo. Bo.



LIC. MARIO JACINTO REYNOSO L.
ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL