

Juan Carlos Ramírez Ramírez

Juan Carlos Ramírez Ramírez
3a. Avenida "A" 7-45 Zona 4, Montserrat II
Mixco, Guatemala
NIT.: 3208879-1

28 06 2013

Nº 0031

Nombre: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

NIT: 333851-9

Dirección: 72 Avenida 11-11 zona 1

Honorarios por servicios profesionales prestados en el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de junio de 2013 según contrato administrativo No. 320-2013 y acuerdo ministerial No. 26-2013

7,500.00

Cancelado

Juan Carlos Ramírez R

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

Total en letras Sete mil quinientos exactos

TOTAL Q.

Licenciada
Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Chan


De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades correspondientes al mes de junio conforme a lo estipulado en el contrato administrativo por servicios profesionales Número 320-10-13 aprobado mediante el acuerdo ministerial Número 26-2013 y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie "B" y correlativo 0031.


Actividades Realizadas

- Excavación y restauración puntual dentro del Instituto de Antropología e Historia debido al hallazgo de un elemento hidráulico perteneciente al siglo XIX.
- Prospección arqueológica en el Templo de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz
- Análisis murario del templo católico de San Sebastián, Retalhuleu
- Sesiones del Consejo Técnico Arqueológico

Actividades	Documentación de Soporte
Las excavaciones se realizaron con la finalidad de registro y conservación del hallazgo patrimonial dentro de las instalaciones del IDAEH. El área de explotación se ha ido ampliando debido a la extensión del elemento decorativo. Pequeños segmentos de la fuente y jardinerías se están consolidando e integrando material. Se realizó un levantamiento del elemento hidráulico. (Documento adjunto).	Opinión Técnica en Leitz de Juan Carlos Ramírez ubicado en Recepción de DECORBIC.
La visita efectuada al Templo de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, para realizar un análisis murario estratigráfico en el área del presbiterio. La finalización de este análisis se tomara en cuenta para realizar la propuesta de intervención arquitectónica en materia de conservación.	Opinión Técnica en Leitz de Juan Carlos Ramírez ubicado en Recepción del DECORBIC.
Debido a la intención de alterar el espacio del templo con la necesidad de ampliar se realizará este análisis para definir temporalidad y material compositivo del área que se intervendrá.	Opinión Técnica en Leitz de Juan Carlos Ramírez ubicado en Recepción del DECORBIC.
Debido a tratarse de diferentes puntos se adjunta el acta levantada (véase documento adjunto)	Opinión Técnica en Leitz de Juan Carlos Ramírez ubicado en Recepción del DECORBIC.

Alientamente


VoBo
Arq. Rosy Amicor Chávez Rivera
SUBJEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE Bienes


Juan Carlos Ramírez Ramirez