

Parque Nacional Tikal, Flores, Peten, 30 de Diciembre/ 2013.
Informe Final de Actividades 2013.

Doctora:
Rosa María Chán Guzmán,
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural,
Su Despacho.

Estimada Doctora Chán:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle el Informe Final de Actividades, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios técnicos profesionales Numero 369-2013 y Acuerdo Ministerial No. 28-2013**, del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2013, siendo lo siguiente:

ENERO 2013.

Actividades Realizadas:

Reuniones de trabajo con la Licenciada Mónica Pellecer, sub administradora del Parque, relacionada con la materia de la mecánica para establecer los lineamientos de trabajo durante el presente mes.

Se realizaron comisiones en el área central para verificar la disponibilidad de repuestos de algunos vehículos al servicio del Parque Nacional Tikal.

Se realizaron verificaciones y cambio de repuestos del bus grande marca HINO al servicio del Parque Nacional Tikal y que traslada al personal todos los días de la semana de Santa Elena-Tikal-Santa Elena. El bus tiene problemas en la caja de velocidades, el sistema de frenos y diferentes émbolos que ha requerido más de dos semanas para su reparación y en donde los repuestos no se pueden encontrar en el país;

Se chequeo el motor del pickup color champan al servicio del Parque Nacional Tikal ya que ha presentando problemas en el sistema de arranque.

Resultados Obtenidos:

04 Reuniones de trabajo realizadas con el sub administrador relacionada con la materia de la mecánica para establecer los lineamientos de trabajo durante el presente mes.

05 comisiones en el área central de Santa Elena, Petén, para verificar la disponibilidad de repuestos de algunos vehículos al servicio del Parque Nacional Tikal.

09 verificaciones realizadas y cambio de repuestos del bus grande marca HINO al servicio del Parque Nacional Tikal y que traslada al personal todos los días de la semana de Santa Elena-tikal-Santa Elena. El bus tiene problemas en la caja de velocidades, el sistema de frenos y diferentes

émbolos que ha requerido más de dos semanas para su reparación y en donde los repuestos no se pueden encontrar en el país;

01 chequeo realizado al motor del pickup color champan al servicio del Parque Nacional Tikal ya que ha presentando problemas en el sistema de arranque.

FEBRERO 2013.

Actividades Realizadas:

1. Reuniones de trabajo con la Licenciada Mónica Pellecer, sub administradora del Parque, relacionada con la materia de la mecánica para establecer los lineamientos de trabajo durante el presente mes.
2. Se realizaron comisiones en el área central desde el Parque Nacional Tikal hacia Santa Elena, Petén, para verificar la disponibilidad de repuestos de algunos vehículos al servicio del Parque.
3. Se reparó la bomba de agua que utiliza el camión cisterna del Parque, marca Mercedes Benz Placas O-349BBD.
4. Se le graduaron los frenos a los vehículos al servicio del Parque Nacional Tikal, siendo el bus marca Hino que traslada al personal, desde Santa Elena hasta el Parque y viceversa, de lunes a viernes; también al vehículo placas O-7789.
5. Se le cambio aceite al motor y su filtro del vehículo marca Toyota, placas O-569BBF.
6. Se efectuaron actividades de reparación de carburador y su respectivo mantenimiento a las chapeadoras.
7. Se efectuaron actividades de reparación de carburador a la cuatrimoto Placas M-704BCY, propiedad del Parque Tikal.

Resultados obtenidos:

1. 06 Reuniones de trabajo realizadas con el sub administrador relacionada con la materia de la mecánica para establecer los lineamientos de trabajo durante el presente mes.
2. 04 comisiones en el área central de Santa Elena, Petén, para verificar la disponibilidad de repuestos de algunos vehículos al servicio del Parque Nacional Tikal.
3. 01 reparación realizada a la bomba de agua que utiliza el camión cisterna del Parque, Placas O-349BBD.

4. 02 graduaciones a los frenos realizadas a los vehículos al servicio del Parque Nacional Tikal, siendo el bus marca Hino que traslada al personal, desde Santa Elena hasta el Parque y viceversa, de lunes a viernes; también al vehículo placas O-7789.
5. 01 cambio de aceite al motor y su filtro realizada al vehículo marca Toyota, placas O-569BBF.
6. 02 reparaciones realizadas de carburador y su respectivo mantenimiento a las chapeadoras.
7. 01 reparación realizada al carburador a la cuatrimoto Placas M-704BCY, propiedad del Parque Tikal.

MARZO 2013.

Actividades Realizadas:

1. Reuniones de trabajo con la Licenciada Mónica Pellicer, sub administradora del Parque Nacional Tikal, para establecer los lineamientos de trabajo durante el presente mes. (Inciso c).
2. Se realizaron comisiones en el área central de Santa Elena, Petén, para verificar la disponibilidad y cotización de repuestos de algunos vehículos al servicio del Parque Nacional Tikal. (Inciso c).
3. Se realizó cambio de aceite al motor con su respectivo filtro de aceite, también filtro de diesel se le cambiaron bombas auxiliares traseros limpieza de mordaza delantera al Toyota dina placas O-916-BBD. (Inciso a)
4. Se realizó cambio de aceite al motor filtro de aceite y diesel, también frenos al Mazda, placas O-692BBC (Inciso a).
5. Se le graduaron los frenos y chequeo de la caja de Catarina, se le efectuó soldadura al escape completo al bus pulman, marca Hino, placas O-7789, que traslada al personal, desde Santa Elena hasta el Parque y viceversa, de lunes a viernes.
6. Se chequeo la caja de velocidades y graduación de frenos y closh, al bus marca Hino, placas O-347BBD.


Resultados obtenidos:

1. Dos reuniones de trabajo realizadas con la Licenciada Mónica Pellicer, sub administradora del Parque Nacional Tikal, para establecer los lineamientos de trabajo durante el presente mes. (Inciso c).
2. Cinco comisiones realizadas en el área central de Santa Elena, Petén, para verificar la disponibilidad y cotización de repuestos de algunos vehículos al servicio del Parque Nacional Tikal. (Inciso c).
3. Un cambio de aceite realizado al motor con su respectivo filtro de aceite, también filtro de diesel, como también se le cambiaron bombas auxiliares traseros, limpieza de mordaza delantera, al Toyota dina placas O-916-BBD(Inciso a).

5. Una graduación de frenos realizada con el respectivo servicio de la bomba auxiliar del closh y cambio de batería con sus terminales al camión marca Dyna, placas O-916BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal. (Inciso a).
6. Una graduación de frenos realizados, una limpieza y mantenimiento de la bomba principal de frenos realizada del vehículo marca Hino, placas O-7789, propiedad del Parque Nacional Tikal. (Inciso a).
7. Tres reparaciones realizadas en las chapeadoras de la unidad de mantenimiento; dichas reparaciones consistieron en limpieza de carburadores. Las chapeadoras son utilizadas para el corte de grama en áreas verdes del Parque Tikal, (Inciso a).

OBSERVACIONES: Las actividades y resultados obtenidos durante el año 2013, se realizaron en base a los incisos de la cláusula segunda del Contrato Administrativo No. 369-2013 y Acuerdo Ministerial No. 28-2013. De las actividades y resultados los mismos fueron registrados y documentados por medio de un informe de avances de trabajo, entregados a la Administración del Parque Nacional Tikal.

Atentamente.


José Alberto Burgos Moreno.

Vo. Bo.


Marco Tulio Castellanos Pineda
SBB-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural