

# Jorge Mario Ortiz De León

JORGE MARIO ORTIZ DE LEÓN  
3a. Avenida B 7-63, Zona 4, Col. Monserrat 2  
Mixco, Guatemala.

FACTURA DE PEQUEÑO  
CONTRIBUYENTE Serie A

Nº 00016

Guatemala,	DIA 30	MES 12	AÑO 20 13	NIT.: 1714046-3
Nombre:	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural			NIT.: 337851-9
Dirección:	12 Avenida 11-11 Zona 1			
CANT.	DESCRIPCION	VALOR		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados en el Parque Nacional Yaxha - Nakum - Naranjo, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de Diciembre 2013, según Contrato Administrativo No.324-2013 y Acuerdo Ministerial No.26-2013.	Q 9,000.00		
<b>CANCELADO</b>				
FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL				
TOTAL EN LETRAS Nueve mil quetzales con 00/100			TOTAL Q.	9,000.00

IMPRESA FM - NIT: 5172906-7 - del 01 al 100 Aut. Seg. Res. 2012-5-1258-1386 del 04/12/2012  
ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad

Licenciada  
Rosa María Chan  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 324-2013**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 26-2013** correspondiente al mes de Diciembre del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 00016.

#### Actividades

1. A fin de conservar adecuadamente la arquitectura prehispánica expuesta de Yaxha se llevaron a cabo 11 visitas de campo. De tal modo, fue posible supervisar los trabajos de desyerbe en la Acrópolis Norte, Juego de Pelota 1 y Acrópolis Este, en vista de la intensidad de la temporada lluviosa que ha motivado al crecimiento de la vegetación.



*Foto 1. Momento en el que se estaba llevando a cabo trabajo de desyerbe en el Basamento de la Acrópolis Norte*


2. A causa de la intensidad de la temporada lluviosa, se produjo una caída de una rama de un árbol en la sección superior del Edificio 389 de la Acrópolis Sur, lo que

provocó algunos desprendimientos de material constructivo del basamento, lo cual se atendió de inmediato a través de la reintegración del material empleando una mezcla a base de cal para su reintegro.



*Foto 2. Se muestra el momento en el que se estaba aplicando el reintegro del material del basamento del Edificio 389, Acrópolis Sur*

3. Debido al continuo impacto que producen los visitantes al Edificio 216, se produjo un desprendimiento de cinco piedras de relleno en el lado Oeste del muro exterior del recinto. Debido a ello se hizo necesario efectuar el reintegro de los mismos a fin de conservar la integridad del conjunto.



*Foto 3. En primer plano se observa un pequeño bloque de piedra reintegrado a uno de los vanos de acceso al recinto del Edificio 216*

4. Se llevaron a cabo tres visitas de campo a Topoxte, a fin de monitorear el estado de conservación, incluyendo trabajos de limpieza y desyerbe.

*Foto 5. Vista parcial de la cubierta durante el proceso de renovación, Edificio C de Topoxte*

6. Se efectuó una visita de campo al sitio arqueológico Cante a fin de verificar el estado de conservación de los montículos y establecer si se produjo alguna situación negativa que los pusiera bajo riesgo, y tomar las medidas que fueran necesarias para su mitigación, lo que se llevó a cabo sin ningún inconveniente.





*Foto 6. Plaza principal del sitio arqueológico Canté durante la visita de campo*

7. Se llevó a cabo una visita de campo al sitio arqueológico Paxte a fin de verificar sus condiciones para atender cualquier situación negativa que pudiera haberse producido en el lugar.



*Foto 7. Montículo del sitio arqueológico Paxte durante la visita de campo*

8. A fin de proteger la arquitectura prehispánica con carácter preventivo se llevó a cabo el corte de ramas en un árbol de ramón localizado frente al Edificio 217 de la Acrópolis Este.



Foto 8. Fragmentos de cerámica que forman parte del material evaluado

Jorge Mario Ortiz de León



**NELSON CARABEO CHAY**  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
PARQUE NACIONAL YACHÁ - NAKUM - NARANJO  
DGPCN