

Parque Nacional Tikal, Flores, Peten, 31 de Enero/ 2014.
Informe No.01-2014.

Licenciada:
Rosa María Chán Guzmán.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chán:

De la manera mas atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por servicios técnicos profesionales Numero 252-2014 y Acuerdo Ministerial No. 29-2014, correspondiente del 02 al 31 de enero del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la factura numero de serie A1 y numero 000028.

Actividades Realizadas:

01. Reuniones de trabajo con el Licenciado Mario Reynoso López, administrador del Parque Nacional Tikal, relacionada con la materia de la mecánica para establecer los lineamientos de trabajo durante el presente mes.
02. Se realizaron comisiones del Parque Nacional Tikal hacia el área central de Santa Elena y San Benito, Petén, para verificar la disponibilidad de repuestos de algunos vehículos al servicio del Parque.
03. Se realizó cambio de cojinete del lado derecho de la parte delantera y mantenimiento de engrase a las bufas delanteras y fricciones traseras del lado izquierdo al vehículo del servicio social, marca KIA, placas O-618BBC.
04. Se realizaron actividades de mantenimiento a través de revisar y bajar la caja de velocidades en donde se detectaron 02 cojinetes deteriorados, los cuales se le cambiaron así como el retenedor trasero de la misma caja, al vehículo marca Isuzu, placas c-374BJJ.
05. Se realizaron actividades de reparación del radiador a través de soldaduras de estaño y se le cambió el retenedor de la catarina al vehículo marca Toyota Dina, placas O-916BBD.
06. Se realizaron actividades de cambio del resortaje trasero de lado derecho, derivado a que el tornillo de centro se encontraba quebrado al vehículo marca Mercedes Benz, placas O-349BBD.

Resultados Obtenidos:

01. 03 reuniones de trabajo realizadas con el Licenciado Mario Reynoso López, administrador del Parque Nacional Tikal, relacionada con la materia de la mecánica para establecer los lineamientos de trabajo durante el presente mes.
02. 04 comisiones realizadas del Parque Nacional Tikal hacia el área central de Santa Elena y San Benito, Petén, para verificar la disponibilidad de repuestos de algunos vehículos al servicio del Parque.
03. 01 cambio realizado de cojinete del lado derecho de la parte delantera y mantenimiento de engrase a las bufas delanteras y fricciones traseras del lado izquierdo al vehículo del servicio social, marca KIA, placas O-618BBC.
04. 01 actividad de mantenimiento realizada a través de revisar y bajar la caja de velocidades en donde se detectaron 02 cojinetes deteriorados, los cuales se le cambiaron así como el retenedor trasero de la misma caja, al vehículo marca Isuzu, placas c-374BJJ.
05. 01 actividad de reparación realizada del radiador a través de soldaduras de estaño y se le cambió el retenedor de la catarina al vehículo marca Toyota Dina, placas O-916BBD.
06. 01 actividad de cambio realizada del resortaje trasero de lado derecho, derivado a que el tornillo de centro se encontraba quebrado al vehículo marca Mercedes Benz, placas O-349BBD.

Atentamente,


José Alberto Burgos Moreno.

Vo. Bo.


Marco Turi Castellanos Pinelo
SUB ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural