

SERVICIOS BURGOS

Prop. JOSE ALBERTO BURGOS MORENO
Playa Blanca Zona 1 San Benito, Petén

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE
Serie: A1

NIT. 1547610-3

Nº 000031

DIA	MES	AÑO
28	02	2014

NOMBRE: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.

DIRECCION: 12 AV. 11-11 ZONA 1.

NIT: 337851-9

NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
0	HONORARIOS POR SERVICIOS --	
0	TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL PARQUE NACIONAL --	
4	MIEMBROS DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 252 - 2014 Y ACUERDO MINISTERIAL --	
2	No. 29 - 2014	5,000.00
0		
TOTAL EN LETRAS SON CINCO MIL QUETZALES EXACTOS.		

"Imprenta Mirpa" NIT. 2100455-0 Tel 792-48364

Res. No. 2012-5-556-576 de fecha 20/04/2012 del 01 al 50
ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Contabilidad

TOTAL Q. 5,000.00

Parque Nacional Tikal, Flores, Peten, 28 de Febrero/ 2014.
Informe No.02-2014.

Licenciada:
Rosa María Chán Guzmán.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chán:

De la manera mas atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por servicios técnicos profesionales Numero 252-2014 y Acuerdo Ministerial No. 29-2014, correspondiente al mes de febrero del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la factura numero de serie A1 y numero 000031.

Actividades Realizadas:

01. Reuniones de trabajo con el Licenciado Mario Reynoso López, administrador del Parque Nacional Tikal, relacionada con la materia de la mecánica para establecer los lineamientos de trabajo durante el presente mes.
02. Se realizaron comisiones del Parque Nacional Tikal hacia el área central de Santa Elena y San Benito, Petén, para verificar la disponibilidad de repuestos de algunos vehículos al servicio del Parque.
03. Se realizó servicio al motor, cambios de filtros y aceite al bus marca Hino, placas 0-347BBD, propiedad del Parque nacional Tikal, el cual traslada al personal administrativo, técnico y operativo de lunes a viernes de Santa Elena-Tikal-Santa Elena.
04. Se realizó servicio al motor, cambios de filtros y aceite, cambios de fricciones, al bus marca Hino, placas 0-7789, propiedad del Parque nacional Tikal, el cual traslada al personal operativo de lunes a viernes de Ixlu-Tikal-Ixlu.
05. Se realizó reparación de estérter, cambio de carbones y sus contactos, chequeo de aceite, la Catarina, la caja de velocidades y motor al vehículo camión, marca Isuzu, placas C-374BJJ, propiedad del Parque Nacional Tikal..
06. Se realizó cambio de aceite al motor con su respectivo filtro, limpieza del filtro de aire diesel y chequeo de candelas de pre calentamiento al vehículo del servicio social, marca KIA, placas O-648BBC.
07. Se realizó cambio de bufa delantera del lado izquierdo, cambio de aceite al motor y un chequeo general a la cuatrimoto, marca Honda, placas M-107BZD, propiedad del Parque Nacional Tikal

Resultados Obtenidos:

01. 04 reuniones de trabajo realizadas con el Licenciado Mario Reynoso López, administrador del Parque Nacional Tikal, relacionada con la materia de la mecánica para establecer los lineamientos de trabajo durante el presente mes.
02. 04 comisiones realizadas del Parque Nacional Tikal hacia el área central de Santa Elena y San Benito, Petén, para verificar la disponibilidad de repuestos de algunos vehículos al servicio del Parque.
03. 01 servicio al motor realizado, 03 cambios de filtros realizados y 01 cambio de aceite al motor realizado, al bus marca Hino, placas O-347BBD, propiedad del Parque nacional Tikal, el cual traslada al personal administrativo, técnico y operativo de lunes a viernes de Santa Elena-Tikal-Santa Elena. Se utilizaron 01 filtro de aceite No 51734, 01 filtro de diesel No. 33390 y 3.5 galones de aceite 15W40.
04. 01 servicio al motor realizado, 02 cambios de filtros realizados y un cambio de aceite de motor realizado, 01 juego en el cambios de fricciones, al bus marca Hino, placas O-7789, propiedad del Parque nacional Tikal, el cual traslada al personal operativo de lunes a viernes de Ixlu-Tikal-Ixlu. Se utilizaron 01 filtro de aceite No. 51970, 01 filtro diesel, No. 33393 y 3.5 galones de aceite 15W40.
05. 01 reparación de estárter realizada, 04 cambios de carbones y sus contactos, 01 chequeo realizado de aceite, la Catarina, la caja de velocidades y motor al vehículo camión, marca Isuzu, placas C-374BJJ, propiedad del Parque Nacional Tikal..
06. 01 cambio de aceite realizado al motor con su respectivo filtro, 01 limpieza del filtro de aire diesel realizada y 01 chequeo de candelas de pre calentamiento realizado al vehículo del servicio social, marca KIA, placas O-648BBC.
07. 01 cambio de bufa delantera del lado izquierdo realizado, 01 cambio de aceite al motor realizado y un chequeo general a la cuatrimoto, marca Honda, placas M-107BZD, propiedad del Parque Nacional Tikal

Atentamente.


José Alberto Burgos Moreno.

Vo. Bo.


Marco Tulio Castellanos Pineda
SUB-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural