

Parque Nacional Tikal, Flores, Peten, 30 de Abril/ 2014.  
Informe No.04-2014.

Licenciada:  
Rosa María Chán Guzmán.  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.  
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chán:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios técnicos profesionales Numero 252-2014 y Acuerdo Ministerial No. 29-2014**, correspondiente al mes de abril del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie A1 y número 000034**.

**Actividades Realizadas:**

01. Reuniones de trabajo con el Licenciado Mario Reynoso López, administrador del Parque Nacional Tikal, relacionada con la materia de la mecánica para establecer los lineamientos de trabajo durante el presente mes.
02. Se realizaron comisiones del Parque Nacional Tikal hacia el área central de Santa Elena y San Benito, Petén, para verificar la disponibilidad de repuestos de algunos vehículos al servicio del Parque.
03. Se realizó cambio de aceite al motor y filtro de aceite y de diesel, engrase general, chequeo de catarina, la caja de velocidades y graduación de frenos al bus grande marca Hino, placas O-347BBD, propiedad del Parque nacional Tikal, el cual traslada al personal administrativo, técnico y operativo de lunes a viernes, de Santa Elena-Tikal y viceversa.
04. Se realizó engrase general, graduación de frenos, chequeo de catarina, caja de velocidades y limpieza del filtro de aire al camión marca Mercedes Benz, placas O-349BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal.
05. Se realizó limpieza del motor de arranque y cambio de aceite a la catarina al vehículo camión, marca Isuzu, placas C-374BJJ, propiedad del Parque Nacional Tikal..
06. Se realizó engrase general y chequeo de bufas delanteras, limpieza del filtro de aire al vehículo del servicio social, marca KIA, placas O-648BBC, propiedad del Parque Nacional Tikal.

07. Se realizó soldadura a la parilla y engrase de cadena, limpieza de carburador a la cuatrimoto marca Honda, placas M-107BZD, propiedad del Parque Nacional Tikal
08. Se reparo planta eléctrica de la bomba de agua que se distribuye al servicio del Parque Nacional Tikal. Para esta reparación se utilizaron repuestos de una planta en desuso que se ubico en la bodega de materiales.
09. Se realizo limpieza de carburador y filtro de aire a la motosierra Sthill 381 que está al servicio de la unidad técnica del Parque Nacional Tikal.

#### **Resultados Obtenidos:**

01. 04 reuniones de trabajo realizadas con el arqueólogo Marco Tulio Castellanos, sub administrador del Parque Nacional Tikal, relacionada con la materia de la mecánica para establecer los lineamientos de trabajo durante el presente mes.
02. 03 comisiones realizadas del Parque Nacional Tikal hacia el área central de Santa Elena y San Benito, Petén, para verificar la disponibilidad de repuestos de algunos vehículos al servicio del Parque.
03. 01 cambio de aceite al motor y filtro de aceite y de diesel, engrase general, chequeo de catarina, la caja de velocidades y graduación de frenos, realizados al bus grande marca Hino, placas O-347BBD, propiedad del Parque nacional Tikal, el cual traslada al personal administrativo, técnico y operativo de lunes a viernes, de Santa Elena-Tikal y viceversa.
04. 01 engrase general, graduación de frenos, chequeo de catarina, caja de velocidades y limpieza del filtro de aire, realizados al camión marca Mercedes Benz, placas O-349BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal.
05. 01 limpieza del motor de arranque y cambio de aceite a la catarina, realizados al vehículo camión, marca Isuzu, placas C-374BJJ, propiedad del Parque Nacional Tikal..
06. 01 engrase general y chequeo de bufas delanteras, limpieza del filtro de aire realizados, al vehículo del servicio social, marca KIA, placas O-648BBC, propiedad del Parque Nacional Tikal.
07. 01 soldadura a la parilla y engrase de cadena, limpieza de carburador realizados, a la cuatrimoto marca Honda, placas M-107BZD, propiedad del Parque Nacional Tikal
08. 01 reparación realizada a la planta eléctrica de la bomba de agua que se distribuye al servicio del Parque Nacional Tikal. Para esta reparación se utilizaron repuestos de una planta en desuso que se ubico en la bodega de materiales.

09. 01 limpieza realizada de carburador y filtro de aire a la motosierra Sthill 381 que está al servicio de la unidad técnica del Parque Nacional Tikal.

Atentamente.



**José Alberto Burgos Moreno.**

Vo. Bo.

  


Lidia Castellanos Pinelo  
SUB-ADMINISTRADOR  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural