


Arquitecto
Juan Pablo Rosales Tinoco
Vice Ministro del Patrimonio Cultural y Natural*
Su Despacho

Estimado Arquitecto Rosales:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el contrato administrativo por servicios profesionales No. 38-2015, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial No. 17-2015, correspondiente mes de marzo de 2015 y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie A No. 040.

Actividades Realizadas:

1. Se elaboro el estudio de colores originales de los muros del Palacio Nacional de La Cultura de acuerdo a los insumos y metas contempladas para el presente año.
2. Se superviso la colocación de la señalética para rutas de evacuación en caso de emergencias.
3. supervisión en la restauración de la fachada del Torreón Central del Palacio Nacional de la Cultura. haciendo el registro y levantamiento de daños que presentan las fachaletas de concreto.
4. Elaboración de dictámenes y opiniones técnicas concernientes al Palacio Nacional de La Cultura.
5. Se dio acompañamiento a personal del ministerio público relativo a daños al patrimonio del Palacio Nacional de La Cultura.



Resultados Obtenidos:

- limpieza de las áreas con desprendimientos de material y se integro repellos, es importante mencionar que los repellos originales que se perdieron tenían un espesor de casi 5 centímetros, lo que origino que en la integración del repello se hiciera por capas, dando un total de 362.52 metros cuadrados de integración de repellos y 142.12 metros de cernido de bordillo.
- Colocación de los rótulos para rutas de evacuación en caso de emergencia por desastres que se han desprendido
- Mejor uso de las instalaciones del Palacio Nacional de La Cultura.
- Planificación de los trabajos de restauración del torreón central del Palacio Nacional de La Cultura.

Vo.Bo.

Lic. Luis García
SUB-ADMINISTRADOR DEL PALACIO NACIONAL



Sergio Mohamed Estrada Ruiz