

Parque Nacional Tikal, Flores, Peten, 29 de Mayo / 2015.

Informe No. 5-2015.

Arquitecto:

Juan Pablo Rosales Tinoco.

Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural.

Su Despacho.

Estimado Arquitecto Rosales:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios técnicos profesionales Numero 57-2015 y Acuerdo Ministerial No. 18-2015**, correspondiente al mes de Mayo del año dos mil quince, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie A1 y número 000050**.

**Actividades Realizadas:**

- 01.) Reuniones de trabajo con el Administrador, del Parque Nacional Tikal, relacionada con la materia de la mecánica, para establecer los lineamientos de trabajo durante el mes de Mayo.
- 02.) Se realizo cambio de aceite al motor y su filtro, limpieza de tanque, y chequeo general, del Pickup Marca Mazda, Placas O-692-BBC, propiedad del Parque Nacional Tikal.
- 03.) Se cambio bomba principal de clutches, limpieza de carburador del motor, se le realizo cambio de aceite y filtro, del Pickup Marca Mazda, Placas O-140-BBC, propiedad del Parque Nacional Tikal.
- 04.) Se realizo reparación de varilla de dirección, limpieza de tanque, y chequeo general, del Camión marca Toyota Dyna, Placas O-916-BBC, propiedad del Parque Nacional Tikal.
- 05.) Se realizo limpieza de carburador, y chequeo general, de la Cuatrimoto, Placa M-704-BCY, propiedad del Parque Nacional Tikal.
- 06.) Se realizo cambio de aceite al motor, y chequeo de carburador, de la bomba de agua, de la planta marca Honda, propiedad del Parque Nacional Tikal.

**Resultados Obtenidos:**

- 01.) 3 reuniones de trabajo realizadas con el Administrador, del Parque Nacional Tikal, relacionada con la materia de la mecánica, para establecer los lineamientos y plan de trabajo durante el mes de mayo.
- 02.) 1 cambio de aceite al motor y su filtro, limpieza de tanque, y chequeo general, del Pickup Marca Mazda, Placas O-692-BBC, propiedad del Parque Nacional Tikal, para su mejor funcionamiento.
- 03.) 1 cambio bomba principal de clutches, limpieza de carburador del motor, se le realizo cambio de aceite y filtro, del Pickup Marca Mazda, Placas O-140-BBC, propiedad del Parque Nacional Tikal, para su mejor funcionamiento.
- 04.) 1 reparación de varilla de dirección, limpieza de tanque, y chequeo general, del Camión marca Toyota Dyna, Placas O-916-BBC, propiedad del Parque Nacional Tikal.

05.) 1 limpieza de carburador, y chequeo general, de la Cuatrimoto, Marca Honda Placa M-704-BCY, propiedad del Parque Nacional Tikal.


06.) 1 cambio de aceite al motor, y chequeo de carburador, de la bomba de agua, de la planta marca Honda, propiedad del Parque Nacional Tikal.

**OBSERVACIONES:** Cada una de las actividades y resultados de trabajo obtenidos en el correspondiente mes, están documentadas, registradas y amparadas, a través de otro informe técnico, denominado como "Avances Mensuales de Trabajo", el cual es remitido a la Administración y Delegación de Recursos Humanos, con sede en el Parque Nacional Tikal, Flores, Petén.

Atentamente.

  
José Alberto Burgos Moreno.

Vo. Bo.

  
  
**Lic. Jorge Enrique Chocón Tun**  
Administrador General  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural