

Parque Nacional Tikal, Flores, Peten, 31 de Julio / 2015.  
Informe No. 7-2015.

Arquitecto:  
Juan Pablo Rosales Tinoco.  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural.  
Su Despacho.

Estimado Arquitecto Rosales:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios técnicos profesionales Numero 57-2015 y Acuerdo Ministerial No. 18-2015**, correspondiente al mes de Julio del año dos mil quince, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie A1 y número 00053**.

**Actividades Realizadas:**

- 01.) Reuniones de trabajo con el Administrador, del Parque Nacional Tikal, relacionada con la materia de la mecánica, para establecer los lineamientos de trabajo durante el mes de Julio.
- 02.) Se quitó alternador para reparación, también cambio de aceite al motor y filtro de aceite, del camión marca Isuzu, Placas C-374-BJJ, propiedad del Parque Nacional Tikal.
- 03.) Se realizó reparación a la caja de velocidades, también se hizo chequeo de aceites al motor, caja y catarina, del Camión Marca Toyota Dyna, Placas O-571-BBF, propiedad del Parque Nacional Tikal.
- 04.) Se realizo reparación de chapiadora, limpieza de carburador, también se le acento válvulas de la culata, del área de mantenimiento, propiedad del Parque Nacional Tikal.
- 05.) Se desarmó tren delantero para ajuste de los kinpines, y engrase de bufas delanteras, y se realizo lavado del tanque, del Bus marca Hino, Placas O-7789, propiedad del Parque Nacional Tikal.
- 06.) Se le quito el motor de arranque para repararlo, también se realizo chequeo de caja de catarina, y motor de sus aceites, del Camión Marca Mercedes Benz, con Placas O-349-BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal.

## Resultados Obtenidos:

- 01.) 3 reuniones de trabajo realizadas con el Administrador, del Parque Nacional Tikal, relacionada con la materia de la mecánica, para establecer los lineamientos y plan de trabajo durante el mes de julio.
- 02.) 1 retiró alternador para reparación, también cambio de aceite al motor y filtro de aceite, para su mejor desempeño, del camión marca Isuzu, Placas C-374-BJJ, propiedad del Parque Nacional Tikal.
- 03.) 1 reparación a la caja de velocidades, también se hizo chequeo de aceites al motor, caja y catarina, para su mejor funcionamiento, del Camión Marca Toyota Dyna, Placas O-571-BBF, propiedad del Parque Nacional Tikal.
- 04.) 1 realizo reparación de chapiadora, limpieza de carburador, también se le acento válvulas de la culata, del área de mantenimiento, para su mejor desempeño, propiedad del Parque Nacional Tikal.
- 05.) 1 desarme tren delantero para ajuste de los kinpine, y engrase de bufas delanteras, y se realizo lavado del tanque del mismo, del Bus marca Hino, para su mejor funcionamiento, Placas O-7789, propiedad del Parque Nacional Tikal.
- 06.) 1 desmontaje del motor de arranque para repararlo, también se realizo chequeo de caja de catarina, y motor de sus aceites, del Camión Marca Mercedes Benz, con Placas O-349-BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal.

**OBSERVACIONES:** Cada una de las actividades y resultados de trabajo obtenidos en el correspondiente mes, están documentadas, registradas y amparadas, a través de otro informe técnico, denominado como "Avances Mensuales de Trabajo", el cual es remitido a la Administración y Delegación de Recursos Humanos, con sede en el Parque Nacional Tikal, Flores, Petén.

Atentamente.

  
**José Alberto Burgos Moreno.**  
**Mecánico**

Vo. Bo.

  
**Lic. Jorge Enrique Chocón Tyn**  
**Administrador General**  
**Parque Nacional Tikal**  
**Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural**