

Parque Nacional Tikal, Flores, Peten, 31 de agosto / 2015.  
Informe No. 8-2015.

Arquitecto:  
Juan Pablo Rosales Tinoco.  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural.  
Su Despacho.

Estimado Arquitecto Rosales:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios técnicos profesionales Numero 57-2015 y Acuerdo Ministerial No. 18-2015**, correspondiente al mes de agosto del año dos mil quince, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie A1 y número 00055**.

**Actividades Realizadas:**

- 01.) Reuniones de trabajo con el Administrador, del Parque Nacional Tikal, relacionada con la materia de la mecánica, para establecer los lineamientos de trabajo durante el mes de Julio.
- 02.) Se le hizo cambio de aceite al camión cisterna Mercedes Benz placas No. 0-349=BBD.
- 03.) Se le cambio aceite al motor y cinco galones de aceite 15W 40 1 filtro de aceite No. PSL-301, 1 filtro de Diesel No. 333109, al camión Mercedes Benz placas No. 349=BBD.
- 04.) Se le cambio aceite al motor de la camioneta Hino Placas 0-7789, un filtro de aceite y un filtro de diesel.
- 05.) Le hizo cambio de aceite a la camioneta Hino con placas- 0347=BBD, cuatro galones, un filtro de aceite, un de diesel y un filtro para la trampa del tanque de Diesel.
- 06.) Se le hizo cambio de cruz, de la transmisión trasera al vehículo del servicio social con placas No. 0-648=BBC

**Resultados Obtenidos:**

- 01.) 3 reuniones de trabajo realizadas con el Administrador, del Parque Nacional Tikal, relacionada con la materia de la mecánica, para establecer los lineamientos y plan de trabajo durante el mes de agosto.
- 02.) 1 retiró alternador para reparación, también cambio de aceite al motor y filtro de aceite, para su mejor desempeño, del camión marca Isuzu, Placas C-374-BJJ, propiedad del Parque Nacional Tikal.
- 03.) Se cambio aceite al camión cisterna Mercedes Benz placas 0-349=BBD, para su mejor funcionamiento en el servicio diario.
- 04.) Se cambio aceite a la camioneta Hino, placas 0-7789, filtro de aceite y filtro de Diesel para su mejor funcionamiento para transportar al personal de la ruta.
- 05.) Se realizo reparación de la cruz de transmisión trasera, al vehículo del servicio social, para brindarle un mejor servicio al Turismo que visita el Parque Nacional Tikal.

OBSERVACIONES: Cada una de las actividades y resultados de trabajo obtenidos en el correspondiente mes, están documentadas, registradas y amparadas, a través de otro informe técnico, denominado como "Avances Mensuales de Trabajo", el cual es remitido a la Administración y Delegación de Recursos Humanos, con sede en el Parque Nacional Tikal, Flores, Petén.

Atentamente.



**José Alberto Burgos Moreno.  
Mecánico**

Vo. Bo.   
**Lic. Elmer Antonio Tun Castellanos**  
Administrador General  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural