

Parque Nacional Tikal, Flores, Peten, 30 de Septiembre / 2015.
Informe No. 9 -2015.

Arquitecto:
Juan Pablo Rosales Tinoco.
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimado Arquitecto Rosales:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios técnicos profesionales Numero 57-2015 y Acuerdo Ministerial No. 18-2015**, correspondiente al mes de Septiembre del año dos mil quince, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie A1 y número 00057**.

Actividades Realizadas:

- 01.) Mantenimiento Preventivo al camión Mercedes Benz placas No. 349- BBD, Se le quito resortaje trasero de lado derecho para cambiar tornillo de centro, así mismo se fijaron hojas del reportaje para evitar el movimiento del vehículo
- 02.) Reuniones de trabajo con el Administrador, del Parque Nacional Tikal, relacionada con la materia de la mecánica, para establecer los lineamientos de trabajo durante el mes de Septiembre.
- 03.) Se cambio propela ala bomba de agua que utiliza el sistema de bombeo para abastecer el agua dentro del Parque Nacional Tikal
- 04.) Se soldó compuerta y bomper los cuales se encontraban muy dañados, Así mismo se realizo Mantenimiento preventivo al Sistema de frenos al vehículo tipo Pick up Mazda 0-692-bbc
- 05.) Se realizo mantenimiento correctivo a Cuatrimoto en el cual se reparo engrase de flechas y cambio de tanque de gasolina Marca Honda placa M-704-BCY ,

Resultados Obtenidos:


- 01.) Mejorar el funcionamiento y tiempo de vida del camión Mercedes Benz placas No. 349- BBD, de tal forma el camión no tendrá complicaciones para transportar carga pesado debió al Mantenimiento realizado durante el mes de Septiembre.
- 02.) Se Asistió a 3 reuniones de trabajo realizadas con el Administrador, del Parque Nacional Tikal, relacionada con la materia de la mecánica, para establecer los lineamientos y plan de trabajo durante el mes de Septiembre.
- 03.) Se realizo cambio de propela a la bomba de agua para que pueda extraer el agua y ser distribuida dentro del Parque Nacional Tikal.
- 04.) Se Reparó atreves de soldadura la compuerta y bomber, así mismo se realizo un Mantenimiento Preventivo al sistema de frenos los cuales se encontraban en mal estado, del vehículo tipo Pick up Mazda 0-692-bbc.
- 05.) Mantenimiento correctivo a Cuatrimoto Marca Honda placa M- 704-BCY , prolongando la vida del vehículo en engrase de flechas y cambio de tanque de gasolina

OBSERVACIONES: Cada una de las actividades y resultados de trabajo obtenidos en el correspondiente mes, están documentadas, registradas y amparadas, a través de otro informe técnico, denominado como "Avances Mensuales de Trabajo", el cual es remitido a la Administración y Delegación de Recursos Humanos, con sede en el Parque Nacional Tikal, Flores, Petén.

Atentamente.


José Alberto Burgos Moreno.
Mecánico

Vo. Bo.


Lic. Elmer Antonio Tun Castellanos
Administrador General
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural