

Parque Nacional Tikal, Flores, Peten, 30 de Diciembre/ 2015.
Informe de Resultados 2015.

Arquitecto:
José Luis Menéndez Ronquillo,
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural,
SU DESPACHO:

Estimado Arquitecto Menéndez:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle el "Informe de Resultados" conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios técnicos profesionales Número 57-2015 y Acuerdo Ministerial No. 18-2015**, del 05 de enero al 31 de diciembre del año 2015, siendo lo siguiente:

RESULTADOS CUALITATIVOS:

1. Durante el año se tuvieron una serie de reuniones de trabajo con la Administración y el encargado de la unidad de transportes del Parque Nacional Tikal, relacionada con la materia de la mecánica automotriz, para establecer los lineamientos de trabajo a realizar hacia las actividades establecidas en los diferentes vehículos al servicio del Parque Tikal.
2. Se realizaron diferentes comisiones con destino hacia el área central de Santa Elena, Petén, para verificar no solo la cotización de precios sino la disponibilidad de repuestos para algunos vehículos al servicio del Parque Nacional Tikal.
3. Se realizaron chequeos y verificaciones de repuestos para el Departamento de Contabilidad del Parque Tikal, ubicado en la Ciudad de Guatemala, para la adquisición de repuestos y piezas especiales de mecánica a utilizar en los vehículos de Tikal.
4. Se realizaron cambios de aceite al motor del bus grande, marca Hino, placas O-347BBD, el cual traslada al personal de trabajo de lunes a viernes de Santa Elena Tikal y viceversa.
5. Se realizaron actividades de cambio de aceite al motor y filtros al vehículo bus Hino, placas O-7789, el cual traslada al personal de trabajo del Parque Nacional

personas de la tercera de los visitantes al Parque Nacional Tikal, otras actividades realizadas fueron chequeo de candelas de precalentamiento.

8. Se realizaron cambios de cojinete del lado derecho de la parte delantera y mantenimiento de engrase a las bufas delanteras y fricciones traseras del lado izquierdo al vehículo del servicio social, marca KIA, placas O-618BBC.
9. Se realizaron actividades de mantenimientos a través de revisar y bajar la caja de velocidades en donde se detectaron 02 cojinetes deteriorados, los cuales se le cambiaron así como el retenedor trasero de la misma caja, al vehículo marca Isuzu, placas C-374BJJ.
10. Se realizaron actividades de reparación del radiador a través de soldaduras de estaño y se le cambió el retenedor de la catarina al vehículo marca Toyota Dina, placas O-916BBD.
11. Se realizaron diferentes actividades de mantenimiento y cambio de repuestos y accesorios al bus del Parque Nacional Tikal, marca Hino, placas O-7789. Dentro estos mantenimientos y cambios de repuestos se mencionan: cambios de aceite al motor, a la Catarina, a la caja de velocidades, graduaciones de frenos, cambios de llantas, cambios de baterías, fricciones, cambio de la bomba auxiliar del closh, cambio de cojinetes. Este bus traslada de lunes a viernes al personal operativo que labora en el Parque Nacional Tikal, de Ixlú-Tikal y viceversa.
12. Se realizaron actividades de mantenimiento, chequeos y cambios de accesorios y repuestos mecánicos, al camión marca Mercedes Benz, placas O-349BBD, siendo este el camión cisterna que hace funciones de la disponibilidad del agua hacia los diferentes servicios del Parque. Dentro de estas actividades se mencionan, cambio del motor de arranque, nivelación de Catarina y graduación de frenos, cambio de aceite, cambio de llantas, cambio de disco del closh, la canasta el collarín, limpieza del tanque de combustible, cambios de fajas y alternadores.
13. Se realizaron actividades de mantenimiento, chequeos y cambios de accesorios y repuestos mecánicos, al Pick,up, marca Mazda, color rojo, placas O,692 BBC, dentro de estas actividades se tienen: cambio de llantas, disco de closh, cambio de aceite a la caja de velocidades, graduaciones de frenos, cambio de aceite al motor con sus filtros, limpieza de carburador, cambio de bombas auxiliar y principal del closh.

5. 05 cambios de aceite al motor y filtros al vehículo bus Hino, placas O-7789, el cual traslada al personal de trabajo del Parque Nacional Tikal, de lunes a viernes, desde la comunidad de Ixlú a Tikal y viceversa. El aceite usado fue 15W40, en una proporción de 04 galones.



6. 02 cambios de carbones realizados y los contactos del motor de arranque, al vehículo marca Isuzu, placas C-374BBJ, otras actividades fueron chequeo de aceite a la Catarina y caja de velocidades.



7. 02 cambios de aceite al motor realizados y sus respectivos filtros al vehículo marca KIA, placas O-648BBC, el cual está al servicio de minusválidos y personas de la tercera de los visitantes al Parque Nacional Tikal, otras actividades realizadas fueron chequeo de candelas de precalentamiento.



8. 04 cambios de cojinete realizados del lado derecho de la parte delantera y

9. 02 actividades de mantenimiento realizadas a través de revisar y bajar la caja de velocidades en donde se detectaron 02 cojinetes deteriorados, los cuales se le cambiaron así como el retenedor trasero de la misma caja, al vehículo marca Isuzu, placas C-374BJJ.



10. 02 actividades realizadas de reparación del radiador a través de soldaduras de estaño y se le cambió el retenedor de la catarina al vehículo marca Toyota Dina, placas O-916BBD.



11. 04 actividades de mantenimiento y cambio de repuestos y accesorios realizados al bus del Parque Nacional Tikal, marca Hino, placas O-7789. Dentro de estos mantenimientos y cambios de repuestos se mencionan: la caja de velocidades, graduaciones de frenos, cambios de llantas, cambios de baterías, fricciones, cambio de la bomba auxiliar del closh, cambio de cojinetes. Este bus traslada de lunes a viernes al personal operativo que labora en el Parque Nacional Tikal, de Ixlú-Tikal y viceversa.



funcionamiento porque las bombas auxiliares de frenos se descompusieron y los repuestos no los han mandado de la Ciudad de Guatemala a través del departamento de Contabilidad.



13. 04 actividades de mantenimiento, chequeos y cambios de accesorios y repuestos mecánicos realizados, al Pick,up, marca Mazda, color rojo, placas 0,692 BBC, dentro de estas actividades se tienen: cambio de llantas, disco de closh, cambio de aceite a la caja de velocidades, graduaciones de frenos, cambio de aceite al motor con sus filtros, limpieza de carburador, cambio de bombas auxiliar y principal del closh.




14. 04 actividades de mantenimiento, chequeos y cambios de accesorios y repuestos mecánicos realizados, marca Toyota Dyna, color blanco, placas 0-916BBD, dentro de estas actividades se tienen: cambios de llantas, de aceite al motor, de aceite a la Catarina, cambio de aceite a la caja de velocidades, cambio de baterías; limpieza del tanque de combustible, cambio de bombas auxiliares de frenos traseros con sus respectivas fricciones.



16. Se realizaron actividades de cambio del resortaje trasero de lado derecho, derivado a que el tornillo de centro se encontraba quebrado al vehículo marca Mercedes Benz, placas O-349BBD.



17. Se realizaron varias actividades a la cuatrimoto marca Honda, placas M-107BZD, entre estas actividades se tuvieron el cambio de bufas al motor, chequeo general.



18. 05 actividades de mantenimiento y cambio de repuestos y accesorios realizados al bus grande del Parque Nacional Tikal, marca Hino, placas O-347BBD. Entre estos mantenimientos y cambios de repuestos se mencionan: cambios de aceite al motor, a la Catarina, a la caja de velocidades, graduaciones de frenos, cambios de llantas, cambios de baterías, fricciones, cambio de la bomba auxiliar del closh, cambio de cojinetes. Este bus traslada de lunes a viernes al personal administrativo, técnico y operativo que labora en el Parque Nacional Tikal, de Santa Elena-Tikal y viceversa. El bus actualmente no funciona, derivado a que las bombas principales de frenos y auxiliares se descompusieron y los repuestos no los envían desde el mes de septiembre 2015, el departamento de contabilidad del Parque Tikal en la ciudad de Guatemala

19. 06 actividades realizadas de mantenimiento y chequeo general a la planta de la energía eléctrica del parque Tikal, dentro de estas actividades se tuvieron servicio y mantenimiento de limpieza general. Dentro de los servicios principales se tuvieron el cambio de aceite y diesel al motor. También se realizaron actividades de cambio de aceite al motor y limpieza del carburador a la planta de la bomba de agua al servicio del Parque, la bomba es marca Suzuki.


OBSERVACIONES: Las actividades y resultados obtenidos durante el año 2015, se realizaron en base a los incisos de la cláusula el Contrato Administrativo No. 57-2015 y Acuerdo Ministerial No.18-2015 . De las actividades y resultados los mismos fueron registrados y documentados por medio de un informe de avances de trabajo, entregados a la Administración del Parque Nacional Tikal.

Atentamente.



José Alberto Burgos Moreno.

Vo. Bo.



Lic. Eimer Antonio Tun Castellanos
Administrador General
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

