

Parque Nacional Tikal, Flores, Peten, 29 de febrero/ 2016.  
Informe No.02-2016.

**Licenciado**

**Juan Alberto Monzón Esquivel**

**Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural,**

**SU DESPACHO:**

**Estimado Arquitecto Monzón:**

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios técnicos profesionales Número 46-2016 y Acuerdo Ministerial No. 24-2016,** Correspondiente al periodo del 1 al 29 del mes de febrero del 2016, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número serie "A1" 00067:

**Actividades Realizadas:**

1. Se le reparo el estárter, terminales de batería y cheque de aceite al motor, caja y Catarina al camioncito Isuzu con placas C- 374-355
2. Se realizo cambio de rotula de lado derecho, se limpio el filtro de diesel y aire, también se le cambio las fricciones traseras al Carro del Servicio Social con placas 0-648-BBC
3. Se le cambio bendix de motor de arranque, también se le graduó los frenos traseros y cheque de Catarina y motor al carro Mazda con placas 0-692-BBC
4. Se le hizo cambio de aceite al motor con filtro de aceite y se graduó frenos a la camioneta Hino con placas 0-7789
5. Se le hizo limpieza del tanque y también cambio de bornes de batería, chequeo de caja, Catarina y motor, al camioncito Toyota Dyna.


**Resultados obtenidos:**

1. Se realizaron reuniones de trabajo con la administración del Parque Tikal y el encargado de la unidad de transportes para establecer lineamientos de trabajo durante el presente mes de Febrero.
6. Se le reparo el estárter, terminales de batería y cheque de aceite al motor, caja y Catarina al camioncito Isuzu con placas C- 374-355, propiedad del Parque Nacional Tikal. Esto con el objetivo de su mejor funcionamiento y seguridad del personal que lo labora.
7. Se realizo cambio de rotula de lado derecho, se limpio el filtro de diesel y aire, también se le cambio las fricciones traseras al Carro del Servicio Social con placas 0-648-BB, propiedad del Parque Nacional Tikal. Con el objetivo del mejor funcionamiento y seguridad del personal que transporta
8. Se le cambio bendix de motor de arranque, también se le graduó los frenos traseros y cheque de Catarina y motor al carro Mazda con placas 0-692-BBC, propiedad del Parque Nacional Tikal.
9. Se le hizo cambio de aceite al motor con filtro de aceite y se graduó frenos a la camioneta Hino con placas 0-7789. Con el objetivo de que este en óptimas condiciones para la seguridad del personal que viaja al área central.
10. Se le hizo limpieza del tanque y también cambio de bornes de batería, chequeo de caja, Catarina y motor, al camioncito Toyota Dyna. Para mantenerla en óptimas condiciones.

Atentamente.

  
José Alberto Burgos Moreno.

Vo. Bo.

  
Lic. Elmer Antonio Yun Castellanos  
Administrador General  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural