

Licenciado:
Juan Alberto Monzón Esquivel
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Lic. Monzón Esquivel:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios (Técnico Profesionales) Número 48-2016**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 24-2016**, correspondiente al mes de junio del 2016, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 00067.

Actividades Realizadas:



1. Asesoría y supervisión en el traslado de la torre que sirve para bajar materiales para los trabajos de restauración en el edificio 5D-105.
2. Asesoría y supervisión en los trabajos de restauración y consolidación del paramento Oeste interno de la cámara Sur, del palacio 5D-105.
3. Elaboración de mezcla para los trabajos de restauración y consolidación en el edificio 5D-105.
4. Asesoría y supervisión en los trabajos de restauración y consolidación de los laterales de la puerta frontal de la cámara No. 21, del edificio 5E-58, Grupo "G".
5. Apoyo a la Administración y a la Unidad de Dasonomía del Parque Nacional Tikal, con operativos a mi cargo que se encuentran realizando trabajos de restauración y consolidación en los edificios 5E-58, Grupo "G", y edificio 5D-105.
6. Asesoría y supervisión en la elaboración de polvillo, que servirá para la elaboración de mezcla a utilizar en los trabajos de restauración y consolidación en el edificio 5E-58, grupo "G".
7. Asesoría y supervisión en la elaboración de mezcla, que servirá en los trabajos de restauración y consolidación en el edificio 5E-58, grupo "G".

Resultados Obtenidos:

1. El trabajo consistió en el desmonte de 77 tubos de 2. 50m .de largo, 5 tubos de 6.00m. 111 chapas de fijas, 10 chaspas de gonce; y para el armado de la torre de nuevo se colocaron 36 tubos de 2.50m. 62 chapas fijas, 14 chapas de gonce. Torre que servirá para bajar materiales en los trabajos de restauración de la cámara Sur, del edificio 5D-105.
2. Los trabajos de restauración en el arranque del paramento oeste interior de la cámara Sur, del edificio 5D-105, consistieron en la colocación de 5 sillares nuevos, que nos hacen un área de 1.11 metros cuadrados restaurados, utilizándose 6 tambos de mezcla, 2 cubetas concreteras de cuñas de piedra caliza, 4 garrafones de agua.
3. El trabajo consistió en la elaboración de mezcla que servirá en los trabajos de restauración y consolidación en el edificio 5D-105. Se mezclaron 30 carretadas de tierra caliza con 10 carretada de cal reposada y 5 garrafones de agua.
4. Los trabajos en la puerta frontal de la cámara No.21, consistieron en la consolidación de grietas y consolidación de estucos, en donde se utilizaron 3 cubetas de mezcla, 1 cubeta de cuñas de piedra caliza, 2 garrafones de agua de lejía. En donde se presentó 1.50 metros cuadrados de consolidación y restauración .
5. El apoyo proporcionado a la administración y a la Unidad de Dasonomía del Parque Nacional Tikal, consistió en proporcionar 9 personas que trabajan en los frentes de trabajo siguientes: Edificio 5D-105, y edificio5E-58 grupo "G".
7. Se trabajó en la elaboración de polvillo, que consiste en triturar la piedra dura o de fuego con martillo paraconvertirlo en polvillo. Produciéndose 10 cubetas concreteras, que servirá en laproducción de mezcla compuesta, para la restauración y consolidación en el cámara No.21, edificio 5E-58, grupo "G".
7. Se trabajo en la elaboración de mezcla de tierra caliza con cal y agua, que se utilizará en los trabajos de restauración y consolidación en el edificio 5E-58, grupo "G". Se utilizaron 15 carretadas de tierra, 5 carretadas de hidratada, 4 garrafones de agua.

Nota:

- Las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi contrato administrativo No.48-2016 y Acuerdo Ministerial No.24-2016, y se amplía información con detalles y fotografías en el informe de avances entregado a la administración.


Lic. Elmer Antonio Tun Castellanos
Administrador General
Parque Nacional Tikal

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Vo.Bo.


BENITO RAFAEL BURGOS MORALES