

Parque Nacional Tikal, Flores, Peten, 31 de Agosto/ 2016.
Informe No.08-2016.

Licenciado

**Juan Alberto Monzón Esquivel,
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural,
SU DESPACHO:**

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por servicios técnicos profesionales Número 46-2016y Acuerdo Ministerial No. 24-2016, correspondiente al mes de agosto del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número serie "A1" 00076.

Actividades Realizadas:

1. Se realizaron reuniones de trabajo con la administración del Parque Tikal y el encargado de la unidad de transportes para las coordinaciones de trabajo correspondiente al mes de julio, en la materia de la mecánica.
2. Se le realizó cambio de cojinete, cambio de aceite de motor, al generador eléctrico marca Yamaha de la unidad de Carpintería.
3. Se le cambió las alicciones delanteras y traseras de los frenos al bus marca Hino placas O-347-BBD como también chequeo de aceite al motor, Caja de velocidades y catarina.
4. Se le hizo limpieza de carburador y reparación de propela a la planta marca Yamaha que abastece de agua al servicio sanitario del Parque.
5. Se le hizo chequeo de aceite al motor, caja y Catarina como también graduación de frenos al bus marca Hino Placas O-7789.

Resultados obtenidos:


1. Se realizaron reuniones de trabajo con la administración del Parque Tikal y el encargado de la unidad de transportes para las coordinaciones de trabajo correspondiente al mes de julio, en la materia de la mecánica.
2. Se le realizo cambio de cojinete, cambio de aceite de motor, al generador eléctrico marca Yamaha de la unidad de Carpintería. Esto con el objetivo de mantener en buen estado para los trabajos en el área de ruinas y sitio Arqueológico Uaxactún
3. Se le cambio las aflicciones delanteras y traseras de los frenos al bus marca Hino placas O-347-BBD como también chequeo de aceite al motor, Caja de velocidades y Catarina. Con el objetivo de mantenerlo en optimas condiciones, para realizar el traslado del personal al área central.
4. Se le hizo limpieza de carburador y reparación de propela a la planta marca Yamaha que abastece de agua al servicio sanitario del Parque. Con el objetivo de tener el abastecimiento en el área de ruinas y brindar un servicio adecuado al turismo
5. Se le hizo chequeo de aceite al motor, caja y Catarina como también graduación de frenos al bus marca Hino Placas O-7789. Con el objetivo de mantenerlo en optimas condiciones, para realizar el traslado del personal de la ruta aledaña.

Atentamente,


José Alberto Burgos Moreno.

Vo. Bo.




Ing. Dimas Gildardo
Pérez Rivera
Sub Administrador
Parque Nacional Tikal

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural